

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年1月13日

リコール届出番号	5740	リコール開始日	令和8年1月14日
届出者の氏名又は名称	ヤンマー建機株式会社 代表取締役社長 工藤 龍	問合せ先：品質保証部 TEL 0942-53-5114	
不具合の部位(部品名)	キャビンガラス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの前面、後面、および側面ガラスにおいて、誤った下塗り剤(プライマー)を使用したため、ガラスの接着力が弱い。そのため、経年により接着力が低下して接着が剥がれて車内に雨水等が浸入し、最悪の場合、ガラスが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対象機毎に以下の適切な措置を行う。 ①キャビンを良品へ交換、もしくは新品ガラスへ交換 ②左右ドアを良品へ交換		
不具合件数	3件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：すべての使用者を把握しているため周知させるための措置は実施しない。 ・改善実施済車には、No.5740のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	YDM-V37	「V3-7」	V37-72417～V37-72442 令和5年10月12日～令和5年11月10日	13	改善措置①
			V37-72443～V37-72450 令和5年11月10日～令和5年11月20日	7	改善措置②
			V37-72451 令和5年11月20日	1	改善措置①
			V37-72452～V37-72512 令和5年11月20日～令和5年12月28日	43	改善措置②
	V37E	「V3-7S」	V37E-71324～V37E-71376 令和5年10月16日～令和5年11月6日	34	改善措置①
			V37E-71382～V37E-71388 令和5年11月15日～令和5年11月16日	6	改善措置②
			V37E-71389 令和5年11月21日	1	改善措置①
			V37E-71390～V37E-71508 令和5年11月22日～令和6年3月15日	19	改善措置②
	YDM-V47	「V4-7」	V47-73373～V47-73418 令和5年10月12日～令和5年11月9日	21	改善措置①
			V47-73419 令和5年11月9日	1	改善措置②
			V47-73420 令和5年11月9日	1	改善措置①

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	YDM-V47	「V4-7」	V47-73422 令和5年11月10日	1	改善措置②
			V47-73423 令和5年11月10日	1	改善措置①
			V47-73424～V47-73425 令和5年11月10日～令和5年11月13日	2	改善措置②
			V47-73426～V47-73428 令和5年11月13日	2	改善措置①
			V47-73429～V47-73542 令和5年11月14日～令和6年1月23日	30	改善措置②
			V47-73543～V47-73544 令和6年1月23日	2	改善措置①
			V47-73548～V47-73650 令和6年1月30日～令和6年3月26日	2	改善措置②
	YDM-V57	「V5-7」	V57-71201～V57-71231 令和5年12月12日～令和6年1月30日	8	改善措置②
			V57-71242 令和6年3月15日	1	改善措置①
コベルコ	YDM-RW06	「LK40Z-6」	RW06-03115～RW06-03116 令和5年12月6日～令和6年1月10日	2	改善措置①
			RW06-03117～RW06-03123 令和6年2月6日～令和6年4月4日	3	改善措置②
	RV06	「LK40ZST-6」	RV06-00412～RV06-00413 令和5年12月5日～令和5年12月6日	2	改善措置①
	YDM-RX06	「LK50Z-6」	RX06-03548～RX06-03570 令和5年11月7日～令和6年1月9日	15	改善措置①
			RX06-03572 令和6年1月10日	1	改善措置②
			RX06-03573 令和6年1月10日	1	改善措置①
			RX06-03577～RX06-03593 令和6年2月2日～令和6年4月5日	9	改善措置②
	(計7型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年10月12日～令和6年4月5日	計 229台	

備考:本届出の「リコール対象車の台数」はナンバープレート取得車の台数であるが、ナンバープレート未取得車も同時に上記の改善措置を行う。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。