

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年1月22日

リコール届出番号	5768	リコール開始日	令和8年1月23日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン	問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(アッパーームシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>独立懸架式サスペンションのアッパーームシャフトにおいて、製造時の熱処理が不適切なため、当該部位の強度が不足しているものがある。そのため、走行中の振動や衝撃によってアッパーームシャフトが折損し、最悪の場合、路面に脱落することがある。</p> <p>また、アッパーームが車両内側の部品と干渉して操縦安定性が低下し、バスにおいては、アッパーームがブレーキパイプと干渉し、そのまま使用を続けると、ブレーキパイプが損傷し、ブレーキ液漏れに至りブレーキ機能が低下するおそれがある。</p>		
改善措置の内容	全車両、左右のアッパーームシャフトの生産ロット刻印を点検し、製造不良の生産ロットであった場合、良品のアッパーームASSYと交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2RG-FBA20	「ふそう キャンター」	FBA20-603487～FBA20-610218 令和6年2月1日～令和6年7月22日	1,000	
	2RG-FBAV0		FBAV0-601410～FBAV0-610110 令和6年2月1日～令和6年7月24日	309	
	2RG-FDA20		FDA20-600529～FDA20-610001 令和6年2月1日～令和6年7月1日	225	
	2RG-FDA40		FDA40-600010～FDA40-600013 令和6年4月9日～令和6年5月14日	4	
	2RG-FDA50		FDA50-600201～FDA50-600264 令和6年2月26日～令和6年5月21日	64	
	2RG-FDA60		FDA60-600303～FDA60-610006 令和6年2月14日～令和6年7月5日	64	
	2RG-FEA20		FEA20-600714～FEA20-610033 令和6年2月5日～令和6年7月1日	219	
	2RG-FEAV0		FEAV0-602949～FEAV0-610201 令和6年2月1日～令和6年7月22日	985	
	2RG-FEB20		FEB20-600256～FEB20-610014 令和6年2月5日～令和6年7月2日	100	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2RG-FGA20	「ふそう キャンター」	FGA20-600183～FGA20-610005 令和6年2月19日～令和6年6月17日	45	
	2RG-FGA50		FGA50-600196～FGA50-610010 令和6年2月13日～令和6年7月25日	57	
	2TG-FBA00		FBA00-601027～FBA00-610049 令和6年2月23日～令和6年7月23日	102	
	2TG-FDA00		FDA00-600516～FDA00-610011 令和6年2月22日～令和6年7月23日	81	
	ZAB-FEAVK	「ふそう eCANTER」	FEAVK-610990～FEAVK-611397 令和6年2月21日～令和6年7月4日	407	
	ZAB-FEBVK		FEBVK-610007 令和6年5月20日	1	
	2RG-BE740E	「ふそう ローヴィ」	BE740E-250205～BE740E-400030 令和6年2月12日～令和6年7月3日	55	
	2RG-BE740G		BE740G-251001～BE740G-400197 令和6年2月7日～令和6年7月8日	315	
	2RG-BE740J		BE740J-250123～BE740J-400044 令和6年2月9日～令和6年12月4日	65	
	(計18型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年2月1日～令和6年12月4日	(計4,098台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。