

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 アドレス : https://www.mlit.go.jp	内線 42361
-----	---	----------

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年1月28日

リコール届出番号	5770	リコール開始日	令和8年1月29日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長 佐藤 恒治	問い合わせ先： トヨタお客様相談センター	TEL 0800-700-7700
不具合の部位（部品名）	乗降口（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席ドアの開スイッチにおいて、回路設計が不十分なため、当該スイッチ付近に水が溜まっている状態で極端なドア強閉を行うと、一時的にシール性が低下して、回路内に浸水し短絡することがある。そのため、半ドアとなって警告灯が点灯し、最悪の場合、意図せずドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右の後席ドア回路に意図しないドア開を防止するリレー付電気配線を追加する。		
不具合件数	2件（半ドア）	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-MXWH60	「プリウス」	MXWH60-4000000～MXWH60-4140626 令和 4年11月24日～令和 7年11月 3日	140,314	
	6LA-MXWH61		MXWH61-4000000～MXWH61-4024162 令和 5年 2月15日～令和 7年11月 4日	24,119	
	6AA-MXWH65		MXWH65-4000000～MXWH65-4026420 令和 4年11月24日～令和 7年11月 3日	26,370	
	6AA-ZVW60		ZVW60-4000000～ZVW60-4042244 令和 4年11月24日～令和 7年11月 3日	41,796	
	6AA-ZVW65		ZVW65-4000000～ZVW65-4006922 令和 4年11月24日～令和 7年11月 3日	6,905	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 4年11月24日～令和 7年11月 4日	(計239,504台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。