

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42361  
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年2月5日

リコール届出番号	5772	リコール開始日	令和8年2月6日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏	問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253	
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御用コントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マニュアルトランスマッション車両のエンジン制御用コントローラにおいて、イグニッションコイルの通電制御が不適切であったため、クラッチ操作によりエンストした際、イグニッションコイルに過電流が流れることがある。そのため最悪の場合、イグニッションコイルヒューズが溶断しエンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御用コントローラの制御プログラムを対策ソフトウェアに書き換え、イグニッションコイルヒューズ、リレーボックスカバー、オーナーズマニュアルを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	3BA-JB64W	「ジムニー」	JB64W-430002～JB64W-437342 令和7年9月10日～令和7年12月3日	1,211	MT仕様車
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年9月10日～令和7年12月3日	(計1,211台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。