

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 08 年 02 月 05 日

リコール届出番号	外-4141	リコール開始日	令和 08 年 02 月 05 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田仁	製作国：イタリア共和国 製作者名：Alfa Romeo S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-779-159 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置(メータークラスター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車線維持支援機能において、メータークラスターの制御プログラムが不適切なため、運転者がハンドルから手を離した事により当該機能が停止しても、警告音が吹鳴せず、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、メータークラスターの制御プログラムを対策仕様に更新する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アルファロメオ	3BA-94920	「ステルヴィオ」	ZARPAHJN7R7D94789～ZARPAHNN8R7E03364 令和 06 年 12 月 12 日～令和 07 年 10 月 22 日	83 台	
アルファロメオ	3BA-95220	「ジュリア」	ZAREAELN9R7688937～ZAREAEPN9R7694022 令和 06 年 12 月 12 日～令和 07 年 10 月 22 日	177 台	
アルファロメオ	3DA-94922	「ステルヴィオ」	ZARPAHNX8R7D99852～ZARPAHNX9R7E01155 令和 07 年 06 月 09 日～令和 07 年 07 月 07 日	31 台	
アルファロメオ	7BA-94929	「ステルヴィオ」	ZARPAHKV3R7D94478～ZARPAHKV9R7E03149 令和 06 年 12 月 12 日～令和 07 年 10 月 22 日	13 台	
アルファロメオ	7BA-95229	「ジュリア」	ZAREAENV8R7688814～ZAREAENV5R7694103 令和 06 年 12 月 12 日～令和 07 年 10 月 22 日	113 台	
	(5 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 06 年 12 月 12 日～令和 07 年 10 月 22 日	(計 417 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。