

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年2月18日

リコール届出番号	5778	リコール開始日	令和8年2月19日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聰	問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558	
不具合の部位（部品名）	電気装置（コンビネーションメータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメータにおいて、基板を構成する素子の部品管理が不適切なため、誤品を組付けたものがある。そのため、使用過程で当該素子が高温になると半田が溶融し、素子が電気回路上に脱落することで短絡して、速度計や走行距離計等が作動しなくなり、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2SG-XKC605M	「日野 テュトロ」	XKC605-0002321～XKC605-0002332 令和7年1月17日～令和7年2月12日	10	
	2SG-XKU605M		XKU605-0001844～XKU605-0001850 令和7年1月23日～令和7年2月25日	6	
	2SG-XKU655M		XKU655-0001562～XKU655-0001565 令和7年2月17日～令和7年2月26日	4	
	2SG-XKU710M		XKU710-0003271～XKU710-0003279 令和7年1月21日～令和7年2月18日	9	
	2SG-XKU712M		XKU712-0002045～XKU712-0002057 令和7年1月17日～令和7年2月27日	11	
	2KG-XZC600T		XZC600-0016176～XZC600-0016247 令和7年1月9日～令和7年2月25日	42	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-XZC605M	「日野 デュトロ」	XZC605-0042143～XZC605-0042423 令和6年12月26日～令和7年2月13日	81	
	2KG-XZC630T		XZC630-0002280 令和7年2月5日	1	
	2KG-XZC645M		XZC645-0006146～XZC645-0006169 令和7年1月6日～令和7年1月28日	4	
	2KG-XZC655M		XZC655-0008177～XZC655-0008199 令和6年12月26日～令和7年2月10日	14	
	2DG-XZC675M		XZC675-0005956～XZC675-0005968 令和7年1月8日～令和7年2月6日	6	
	2KG-XZC710M		XZC710-0006781～XZC710-0006789 令和7年2月10日～令和7年2月15日	9	
	2DG-XZU600E		XZU600-0052938～XZU600-0053568 令和6年12月26日～令和7年2月25日	438	
	2KG-XZU600E				
	2KG-XZU600F				
	2KG-XZU600T				
	2KG-XZU600X				
	2DG-XZU605M		XZU605-0047833～XZU605-0048265 令和6年12月26日～令和7年2月18日	254	
	2KG-XZU605M				
	2KG-XZU605X				
	2KG-XZU630T		XZU630-0005929～XZU630-0005957 令和7年1月10日～令和7年2月25日	29	
	2DG-XZU640M		XZU640-0008787～XZU640-0008831 令和6年12月26日～令和7年2月17日	24	
	2KG-XZU640F				
	2KG-XZU640M				
	2KG-XZU642F		XZU642-0002077～XZU642-0002094 令和7年1月7日～令和7年2月13日	18	
	2KG-XZU642J				
	2KG-XZU645M		XZU645-0009159～XZU645-0009193 令和7年1月7日～令和7年2月13日	24	
	2KG-XZU650F		XZU650-0015010～XZU650-0015104 令和6年12月26日～令和7年2月14日	69	
	2KG-XZU650M				
	2KG-XZU652F		XZU652-0003106～XZU652-0003120 令和7年1月8日～令和7年2月10日	14	
	2DG-XZU655M		XZU655-0019329～XZU655-0019437 令和6年12月26日～令和7年2月14日	59	
	2KG-XZU655M				
	2DG-XZU675M		XZU675-0018864～XZU675-0018982 令和6年12月26日～令和7年2月14日	86	
	2DG-XZU675T				
	2DG-XZU685M		XZU685-0014115～XZU685-0014233 令和6年12月26日～令和7年2月28日	54	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2DG-XZU695M	「日野 デュトロ」	XZU695-0006949～XZU695-0006988 令和6年12月26日～令和7年2月13日	28	
	2DG-XZU700M		XZU700-0016672～XZU700-0016881 令和6年12月26日～令和7年2月13日	183	
	2KG-XZU700M				
	2KG-XZU700X				
	2KG-XZU702M		XZU702-0002205～XZU702-0002219 令和6年12月26日～令和7年2月13日	13	
	2DG-XZU710M		XZU710-0040018～XZU710-0040306 令和6年12月26日～令和7年2月14日	196	
	2KG-XZU710M				
	2DG-XZU712M		XZU712-0018494～XZU712-0018719 令和6年12月26日～令和7年2月14日	193	
	2KG-XZU712M				
	2DG-XZU720M		XZU720-0023331～XZU720-0023473 令和6年12月26日～令和7年2月14日	107	
	2KG-XZU720M				
トヨタ	2DG-XZU722M	「トヨタ ダイナ」 「トヨタ ダイナ300」	XZU722-0013820～XZU722-0014036 令和6年12月26日～令和7年2月14日	125	
	2KG-XZU722M				
	2KG-XZU730M		XZU730-0003876～XZU730-0003907 令和7年1月6日～令和7年2月12日	21	
	2DG-XZU732M		XZU732-0001680～XZU732-0001683 令和7年2月5日～令和7年2月15日	3	
	2DG-XZU775M		XZU775-0005002～XZU775-0005040 令和7年1月6日～令和7年2月13日	29	
	2SG-XKC605		XKC605-0002320～XKC605-0002334 令和7年1月7日～令和7年2月24日	5	
	2SG-XKU605		XKU605-0001848 令和7年1月31日	1	
	2SG-XKU710		XKU710-0003270 令和7年1月9日	1	
	2QG-XKU712		XKU712-0002046～XKU712-0002047 令和7年1月21日～令和7年1月28日	2	
	2KG-XZC600D		XZC600-0016180～XZC600-0016250 令和7年1月21日～令和7年2月14日	13	
日産	2DG-XZC605	「日産 ディーゼル」 「日産 ディーゼル300」	XZC605-0042138～XZC605-0042450 令和6年12月26日～令和7年5月29日	220	
	2KG-XZC605				
	2KG-XZC645		XZC645-0006145～XZC645-0006180 令和7年1月7日～令和7年2月21日	30	
	2KG-XZC655		XZC655-0008176～XZC655-0008206 令和6年12月26日～令和7年3月10日	16	
	2DG-XZC675		XZC675-0005958～XZC675-0005977 令和7年1月9日～令和7年6月3日	15	
マツダ	2DG-XZC675D				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2KG-XZC710	「トヨタ ダ付 200」 「トヨタ ダ付 300」 「トヨタ ダ付 400」	XZC710-0006766～XZC710-0006780 令和7年1月7日～令和7年2月10日	15	
	2KG-XZU600A		XZU600-0052955～XZU600-0053627 令和7年1月16日～令和7年5月9日	59	
	2KG-XZU600D				
	2KG-XZU600H				
	2DG-XZU605		XZU605-0047831～XZU605-0048330 令和6年12月26日～令和7年6月17日	169	
	2KG-XZU605				
	2KG-XZU605A				
	2KG-XZU640		XZU640-0008793～XZU640-0008841 令和7年1月13日～令和7年2月20日	6	
	2KG-XZU645		XZU645-0009156～XZU645-0009204 令和7年1月6日～令和7年5月21日	21	
	2KG-XZU650		XZU650-0015021～XZU650-0015111 令和7年1月9日～令和7年4月18日	24	
	2KG-XZU652W		XZU652-0003115 令和7年2月4日	1	
	2DG-XZU655		XZU655-0019328～XZU655-0019454 令和6年12月26日～令和7年7月8日	59	
	2KG-XZU655				
	2DG-XZU675		XZU675-0018870～XZU675-0019009 令和7年1月6日～令和7年4月24日	33	
	2DG-XZU675D				
	2DG-XZU685		XZU685-0014114～XZU685-0014208 令和7年1月6日～令和7年2月19日	13	
	2DG-XZU695		XZU695-0006950～XZU695-0006987 令和7年1月6日～令和7年2月13日	12	
	2KG-XZU700		XZU700-0016685～XZU700-0016870 令和7年1月13日～令和7年3月4日	10	
	2KG-XZU700A				
	2KG-XZU702		XZU702-0002214 令和7年2月3日	1	
	2DG-XZU710		XZU710-0040021～XZU710-0040369 令和6年12月26日～令和7年6月10日	96	
	2KG-XZU710				
	2DG-XZU712		XZU712-0018508～XZU712-0018761 令和7年1月7日～令和7年6月3日	35	
	2KG-XZU712				
	2KG-XZU720		XZU720-0023337～XZU720-0023501 令和7年1月17日～令和7年5月8日	37	
	2DG-XZU722		XZU722-0013821～XZU722-0014065 令和7年1月10日～令和7年6月30日	78	
	2KG-XZU722				
	2KG-XZU730		XZU730-0003875～XZU730-0003915 令和7年1月6日～令和7年4月14日	12	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2DG-XZU732	「トヨタダ付 200」 「トヨタダ付 300」	XZU732-0001679～XZU732-0001681 令和7年2月4日～令和7年2月10日	2	
	2DG-XZU775		XZU775-0005005～XZU775-0005048 令和7年1月9日～令和7年4月15日	10	
	(計92型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年12月26日～令和7年7月8日	(計3,160台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。