

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 08 年 02 月 26 日

リコール届出番号	外-4144	リコール開始日	令和 08 年 02 月 26 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-840-240 製作者名 : Automobiles CITROEN 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-55-4106 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-92-6813 ホームページ : <a href="https://www.stellantis.jp">https://www.stellantis.jp</a>	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、粒子状物質浄化装置(DPF)の再生インターバルが適正に行われず、DPFに過大な量の粒子状物質が堆積することがある。そのため、DPF再生時にセラミックフィルターが過熱して破損し、排出ガス規制値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムのバージョンを確認し、最新仕様に更新する。また、粒子状物質浄化装置(DPF)を点検し、交換が必要と判断された場合は新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクト メール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-P84AH01	「3008」	VF3MJEHZRKS415736～VF3MJEHZRNS029003 令和 02 年 08 月 06 日～令和 04 年 04 月 20 日	1,742 台	
プジョー	LDA-P84AH01	「3008」	VF3MJEHZRHS354856～VF3MJEHZRLS134053 平成 30 年 07 月 13 日～令和 02 年 06 月 22 日	3,421 台	
プジョー	3DA-P87AH01	「5008」	VF3MJEHZRKS416230～VF3MJEHZRNS028255 令和 02 年 07 月 14 日～令和 04 年 04 月 02 日	1,660 台	
プジョー	LDA-P87AH01	「5008」	VF3MJEHZRHL073069～VF3MJEHZRLS134806 平成 30 年 06 月 21 日～令和 02 年 06 月 22 日	2,323 台	
プジョー	3DA-T9AH01	「308」	VF3LHEHZRLS074075～VF3LHEHZRLS168005 令和 02 年 07 月 14 日～令和 02 年 08 月 31 日	24 台	
プジョー	3DA-T9WAH01	「308」	VF3LJEHZRLS074312～VF3LJEHZRLS145856 令和 02 年 07 月 14 日～令和 02 年 08 月 31 日	15 台	

プジョー	LDA-T9AH01	「308」	VF3LHEHZRHS384029～VF3LHEHZRLS135585 平成 30 年 06 月 21 日～令和 02 年 06 月 22 日	384 台	
プジョー	LDA-T9WAH01	「308」	VF3LJEHZRHS356616～VF3LJEHZRLS122845 平成 30 年 05 月 11 日～令和 02 年 05 月 07 日	376 台	
プジョー	3DA-R8AH01	「508」	VR3FHEHZRJY153484～VR3FJEHZRNY510708 平成 31 年 02 月 20 日～令和 04 年 06 月 23 日	1,416 台	
シトロエン	3DA-B787AH01	「C4 スペース ツアラー」	VF73AEHYRJJ798359～VF73AEHYRMJ601029 平成 31 年 02 月 02 日～令和 03 年 05 月 03 日	644 台	
シトロエン	3DA-C84AH01	「C5 エアクロス」	VR7AJEHzRjL079620～VR7AJEHzRNL003248 平成 31 年 01 月 16 日～令和 04 年 12 月 27 日	1,352 台	
DS	3DA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHzRKY216768～VR1JJEHzRNY506208 令和元年 12 月 24 日～令和 04 年 06 月 23 日	384 台	
DS	LDA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHzRHY161620～VR1JJEHzRLY019677 平成 30 年 07 月 13 日～令和 02 年 04 月 18 日	400 台	
	(13 型式)	(7 車種)	( 輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲 ) 平成 30 年 05 月 11 日～令和 04 年 12 月 27 日	(計 14,141 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。  
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。