

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和8年3月12日

リコール届出番号	装20	リコール開始日	令和8年3月13日
届出者の氏名又は名称	住友ゴム工業株式会社 代表取締役社長 山本 悟 問い合わせ先 : お客様相談室 電話番号 0120-39-2788		
不具合の部位	サイドウォール部		
基準不適合状態にあると認めるタイヤの状況及びその原因	大型トラック・バス用スタッドレスタイヤにおいて、製造工程における検出機器の管理が不十分なため、サイドウォール部に配置しているスチール材料へのゴム付きが不足し、タイヤ内面のゴム厚みが薄くなるものがある。そのため、走行中にサイドウォール部が損傷（膨れ・亀裂）してエアが漏れ、最悪の場合、タイヤのバーストが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	不具合対象タイヤを良品タイヤと交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	当社ホームページへの掲載、お客様への直接連絡（電話・訪問等）。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。		

リコール対象タイヤの主要諸元			リコール対象タイヤの範囲 (識別番号)及び製作期間	リコール対象 タイヤの数	備 考
商品名	型 式	種別			
DUNLOP SP062	265/70R19.5 140/138J	トラック・ バス用タイヤ	年週コード：1XMW 1724 識別番号：TQ196144～TQ196164 令和6年4月28日～令和6年5月4日	21本	1724は 該当の識 別番号が 対象
			年週コード：1XMW 1724 識別番号：TQ196166～TQ196180 令和6年4月28日～令和6年5月4日	15本	
			年週コード：1XMW 2024 又は 2124 令和6年5月19日～令和6年6月1日	203本	2024及び 2124は 全数が 対象
	(1型式)	(計1種)	(製作期間の全体範囲) 令和6年4月28日～令和6年6月1日	(計239本)	

【注意事項】リコール対象タイヤの範囲には、対象とならないタイヤも含まれている場合があります。