

連絡先: 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和 8 年 3 月 25 日

リコール届出番号	5785	リコール開始日	令和 8 年 3 月 25 日
届出者の氏名又は名称	三菱マヒンドラ農機株式会社 CEO 代表取締役社長 齋藤 徹 〔問い合わせ先: 品質保証部〕 TEL 0852-52-2302		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(主変速レバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の主変速レバーにおいて、支点部及び皿ばねの設計検討が不十分なため、主変速レバー支点部に過大な負荷がかかることがある。 そのため、そのまま使用を続けると、変速レバー操作が重くなり、最悪の場合、レバー支点部溶接箇所が破損して外れ、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、皿ばねを対策品に交換する。 ②全車両、主変速レバーを対策品に交換する。		
不具合件数	5 件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知のための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。</li> <li>・自動車特定整備事業者: 全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	YDN-VC65B	「V465」	C65B-11043～C65B-11101 令和 4 年 1 月 31 日～令和 5 年 11 月 30 日	59	①②
			C65B-11102～C65B-11103 令和 5 年 12 月 26 日～令和 6 年 1 月 12 日	2	①のみ
		「V565」	C65B-51014～C65B-51033 令和 4 年 1 月 27 日～令和 5 年 8 月 4 日	20	①②
	YDN-VC75C	「V475A」	C75C-31020～C75C-31041 令和 4 年 1 月 27 日～令和 5 年 8 月 8 日	22	①②
			C75C-31042～C75C-31043 令和 5 年 12 月 27 日～令和 6 年 1 月 15 日	2	①のみ
		「V575A」	C75C-71066～C75C-71148 令和 4 年 1 月 27 日～令和 5 年 9 月 27 日	83	①②
			C75C-71149～C75C-71150 令和 6 年 1 月 25 日～令和 6 年 2 月 2 日	2	①のみ
YDN-VC75D	「VCH750A」	C75D-10011～C75D-10048 令和 4 年 1 月 26 日～令和 6 年 1 月 18 日	38	①のみ	
	(計 3 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 4 年 1 月 26 日～令和 6 年 2 月 2 日	(計 228 台)	①②184 台 ①のみ 44 台

<注意事項>

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。