

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 08 年 03 月 26 日

リコール届出番号	外-4164	リコール開始日	令和 08 年 03 月 26 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置(メータークラスター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メータークラスターにおいて、製造管理が不適切なため、制御プログラムの設定値が誤っているものがある。そのため、排出ガス浄化装置が故障した場合、エンジン警告灯が点灯せず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン警告灯の点灯有無を点検し、不点灯の場合は、メータークラスターの制御プログラムを対策仕様に更新する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	3BA-JL20L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJXLNXLW280396～1C4HJXLN1NW204715 令和 02 年 11 月 07 日～令和 04 年 06 月 10 日	1,637 台	
ジープ	3BA-JL36L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJXLG2LW304899～1C4HJXKG9MW773183 令和 02 年 11 月 07 日～令和 03 年 12 月 05 日	3,149 台	
ジープ	3BA-JL36S	「ラングラー」	1C4HJXGG8LW280487～1C4HJXGG0MW734412 令和 02 年 11 月 07 日～令和 03 年 09 月 01 日	307 台	
ジープ	7BA-JL36S	「ラングラー」	1C4HJXJG6MW673382～1C4HJXJG7MW767089 令和 03 年 04 月 23 日～令和 03 年 09 月 01 日	92 台	
ジープ	ABA-JL20L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJXKN0JW254193～1C4HJXLN5KW688612 平成 30 年 09 月 10 日～令和 02 年 12 月 12 日	3,641 台	
ジープ	ABA-JL36L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJXMG5JW226730～1C4HJXMG6LW349696 平成 30 年 09 月 10 日～令和 02 年 11 月 13 日	6,560 台	
ジープ	ABA-JL36S	「ラングラー」	1C4HJXGG4JW230702～1C4HJXGG4LW349403 平成 30 年 09 月 10 日～令和 02 年 09 月 16 日	380 台	
	(7 型式)	(計 2 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 平成 30 年 09 月 10 日～令和 04 年 06 月 10 日	(計 15,766 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
 上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。