

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 8年 3月 26日

リコール届出番号	5800	リコール開始日	令和 8年 3月 27日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 イヴァン エスピノーサ TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気装置（高電圧バッテリー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーパック内のモジュールにおいて、セルに使用される電極板の製造工程が不適切なため、工程内で発生した電極板の破片が付着したものがある。 そのため、バッテリーの充電の繰り返しにより、モジュール内部で短絡が発生し、バッテリー異常の警告が表示される場合があり、最悪の場合、バッテリーが異常発熱し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両バッテリーパックまたはモジュールを良品に交換する。 部品準備が整うまでの間は、車両をお預かりし、部品準備が整いしだい部品を交換する。		
不具合件数	国内：2件	事故の有無	火災1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	ZAA-ZE2	「リーフ」	ZE2-100173 ～ ZE2-105683 令和7年12月1日 ～ 令和8年3月7日	171台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年12月1日 ～ 令和8年3月7日	(計 171台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。