

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



座席位置別のお子さま用シート適合性の詳細情報

シート位置番号	着席位置			
	①	②	③	④
シートベルトで固定するタイプのユニバーサル（汎用）カテゴリーのお子さま用シートに適する着席位置（有 / 無）	有 （※1）	有	有	有
i-Size お子さま用シートに適する着席位置（有 / 無）	無	有	有	有
横向きお子さま用シートに適する着席位置（治具：L1/L2）	無	X	無	X
後ろ向きお子さま用シートに適する着席位置（治具：R1/R2X/ R2/R3）	無	R1, R2X, R2, R3	無	R1, R2X, R2, R3
前向きお子さま用シートに適する着席位置（治具：F2X/F2/F3）	無	F2X, F2, F3	無	F2X, F2, F3
ジュニアシートに適する着席位置（治具：B2/B3）	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3

※1 前向きお子さま用シートのみ取り付けができます。

(誤)

i-Size お子さま用シートに適する着席位置（有 / 無）	無	有	有	有
--------------------------------	---	---	---	---

(正)

i-Size お子さま用シートに適する着席位置（有 / 無）	無	有	無	有
--------------------------------	---	---	---	---

取扱説明書に記載されたチャイルドシート（以下、CRS）適合表において、車両の後席中央座席に i-Size 用固定具が装備されていないにもかかわらず、CRS 装着の有無について、適合表に「有」と誤って記載しているため、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、取扱説明書に i-Size 仕様の CRS 着席位置の後席中央において、正しい記載である「無」と記載された訂正シールを貼付けする。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。

注：□ は訂正シール貼付対象となる部品を示す。