

連絡先:物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL :03-5253-8111 内線42361

アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和8年4月6日

リコール届出番号	外-4168	リコール開始日	令和8年4月6日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 マッツ・リンドストレーム	生産国:イタリア 製作者名:DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. 問い合わせ先:ドゥカティジャパンお客様相談窓口 電話:0120-030-292	
不具合の部位(部品名)	後輪車軸		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪車軸において、強度検討が不十分なため、切欠部に過度な応力が生じることがある。そのため、走行中に後輪車軸に亀裂が入り、異音が発生し、最悪の場合、後輪車軸が破断し、転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後輪車軸を対策品に交換し、ホイールベアリングを新品に交換する。なお、後輪車軸の関連部品を点検し、損傷があれば新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ドゥカティジャパン(株)のインターネットホームページに掲載する。</li><li>自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり、使用者を把握しているため、機関紙への掲載は行わない。</li><li>改善実施済車:ヘッドライトフレーム右側に外-4168のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	8BL-3D06	パニガールV4 R	ZDM3D06AARB011815 令和6年11月5日	1台	
	8BL-4F00	ストリートファイターV4 S ストリートファイターV4 シュプリーム	ZDM4F00AASB005164~ ZDM4F00AASB005693 令和6年10月3日~令和7年1月31日	7台	
	計2型式	計3車種	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年11月5日~令和7年1月31日	(計8台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

【備考】 本件は、令和7年12月12日付け届出番号「外-4119」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。