

連絡先

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL

03-5253-8111 内線 42361

アドレス

https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 8 年 3 月 12 日

リ コ ー ル 届 出 番 号	装 2 0	リコール開始日	令和 8 年 3 月 13 日
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称	住友ゴム工業株式会社 代表取締役社長 山本 悟 問い合わせ先 : お客様相談室 電話番号 0120-39-2788		
不 具 合 の 部 位	サイドウォール部		
基 準 不 適 合 状 態 に あ る と 認 め る タ イ ヤ の 状 況 及 び そ の 原 因	大型トラック・バス用スタッドレスタイヤにおいて、製造工程における検出機器の管理が不十分なため、サイドウォール部に配置しているスチール材料へのゴム付きが不足し、タイヤ内面のゴム厚みが薄くなるものがある。そのため、走行中にサイドウォール部が損傷（膨れ・亀裂）してエアが漏れ、最悪の場合、タイヤのバーストが発生するおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	不具合対象タイヤを良品タイヤと交換する。		
不 具 合 件 数	3 件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	当社ホームページへの掲載、お客様への直接連絡（電話・訪問等）。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。		

リコール対象タイヤの主要諸元			リコール対象タイヤの範囲 (識別番号) 及び製作期間	リコール対象 タイヤの数	備 考
商品名	型 式	種別			
DUNLOP SP062	265/70R19.5 140/138J	トラック・ バス用タイヤ	年週コード： 1XMW 1624 識別番号： TQ196144～TQ196164 令和 6 年 4 月 27 日～令和 6 年 4 月 28 日	21 本	1624 は 該当の識 別番号が 対象
			年週コード： 1XMW 1624 識別番号： TQ196166～TQ196180 令和 6 年 4 月 27 日～令和 6 年 4 月 28 日	15 本	
			年週コード： 1XMW 2024 又は 2124 令和 6 年 5 月 19 日～令和 6 年 6 月 1 日	203 本	2024 及び 2124 は 全数が 対象
	(1 型式)	(計 1 種)	(製作期間の全体範囲) 令和 6 年 4 月 27 日～令和 6 年 6 月 1 日	(計 239 本)	

【注意事項】 リコール対象タイヤの範囲には、対象とならないタイヤも含まれている場合があります。