

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年4月24日

リコール届出番号	5814	リコール開始日	令和8年4月24日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 山口 真宏 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	座席（シートサスペンション）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席において、シートサスペンションの設計検討が不十分なため、バッテリー端子を外した状態でシートの上昇操作を行った場合、サスペンションがロックされたまま解除されなくなり、座面高さの調整ができなくなることがある。そのため、そのまま使用を続けると、車両走行振動等により、意図せずサスペンションロックが解除されて座面が上昇し、サスペンションロックが機能しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席シートのエア回路に電磁遮断弁および電磁遮断弁制御ECUを追加するとともに、ラチェットギア締結部のナットを新品に交換し、緩み止め剤を塗布する。なお、サスペンションロック機能を点検し、機能に問題がある場合はシートサスペンション一式を対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-CXZ77DT	「ギガ」	CXZ77DT-7002605 令和7年3月3日	1	
	2PG-CYJ77D 2PG-CYJ77DA		CYJ77D-7011740～CYJ77D-7011754 令和7年3月3日～令和7年3月15日	14	
	2PG-CYL77D		CYL77D-7002848～CYL77D-7002853 令和7年3月3日～令和7年3月4日	6	
	2PG-CYY77DU		CYY77DU-7000148 令和7年3月3日	1	
	2RG-FRR90S4	「フォワード」	FRR90-7216789～FRR90-7216791 令和7年3月1日～令和7年3月3日	3	
	2PG-FSR90T4		FSR90-7019089 令和7年3月6日	1	
	2RG-FTR90V4		FTR90-7020621～FTR90-7020633 令和7年3月4日～令和7年3月5日	3	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年3月1日～令和7年3月15日	(計29台)	

(備考) 本届出は、令和7年6月26日付けリコール届出番号「5665」としてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。