

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線 42361)
アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年4月23日

リコール届出番号	外-4174	リコール開始	令和8年4月23日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (生産国： 米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社) 問合せ先：GMフリーダイヤル 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	電気装置/ボディーコントロールモジュール		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	ボディーコントロールモジュールにおいて、設計検討が不十分なため、 プログラムに不備がある。そのため、ヘッドランプコントロールモジ ュールとの通信が途絶えた場合、警告メッセージが出ないため、保安 基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ボディーコントロールモジュールのソフトウェアを対策プロ グラムに書き換える。		
不 具 合 件 数	国内 0件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動 車特定整備事業者に周 知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
キャデラ ック	「7BA-T1UL」	「エスカレ ード」	1GYS47KL0MR211921 ～ 1GYS47KL6RR372099 令和2年12月10日～令和6年12月3日	796	
	「7BA-A2LL」	「CT5」	1G6D85RK3R0100041 令和5年8月1日	1	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年12月10日～令和6年12月3日	(計 797 台)	

【備考】

上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。