

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線 42361)
アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年4月23日

リコール届出番号	外-4175	リコール開始	令和8年4月23日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (生産国： 米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社) 問合せ先：GMフリーダイヤル 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	制動装置/電動ブレーキコントロールモジュール		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動ブレーキコントロールモジュールにおいて、設計検討が不十分なため、プログラムに不備がある。そのため、電動パーキングブレーキシステムに不具合が発生した状態でパーキングブレーキを作動させた場合、赤色の警告灯が点滅せず、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、電動ブレーキコントロールモジュールのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	「ABA-C1UL」	「XT5」	1GYFN9RS2JZ110737 ～ 1GYFN9RS7KZ282280 平成29年7月25日～令和1年8月9日	580	
	「7BA-C1UL」		1GYFN9RS6LZ100425 ～ 1GYFN9RS2RZ735408 令和2年6月24日～令和6年6月28日	500	
	「7BA-T1UL」	「エスカレード」	1GYS47KL0MR211921 ～ 1GYS47KL6RR372099 令和2年12月10日～令和6年12月3日	796	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月25日～令和6年12月3日	(計1876台)	

【備考】

上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。