

改善箇所説明図




「基準不適合位置」

「基準不適合箇所拡大」

電動ブレーキコントロールモジュール



基準不適合発生箇所

 は、プログラムを修正する箇所を示す。

<不具合内容>

電動ブレーキコントロールモジュールにおいて、設計検討が不十分なため、プログラムに不備がある。そのため、電動パーキングブレーキシステムに不具合が発生した状態でパーキングブレーキを作動させた場合、赤色の警告灯が点滅せず、保安基準に適合しない。

<改善内容>

全車両、電動ブレーキコントロールモジュールのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

<識別方法>

弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。