

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年4月24日

リコール届出番号	5804	リコール開始日	令和8年4月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 今吉 琢也 ( 問い合わせ先 : 品質保証本部 03-6849-9790 )		
不適合の部位 (部品名)	かじ取装置(ステアリングポストガススプリング)		
基準不適合状態にあると認める構造・装置又は性能の状況及びその原因	グレーダのステアリングポストにおいて、ステアリングポストを保持しているガススプリングの設計検討が不十分のため、チルトペダル操作時にガススプリング内部のガスが漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、ガススプリングの保持力が低下してハンドルを任意の位置に固定できなくなり、最悪の場合、かじ取操作が確実にできなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ガススプリングとチルトペダラー式を対策品に交換する。		
不具合件数	25 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : 直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等 : 使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDR-GD035	GD405-7	GD035-7001~GD035-9039 令和元年7月23日~令和8年1月8日	731 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月23日~令和8年1月8日	(計 731 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。