

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和08年05月21日

リコール届出番号	外-4185	リコール開始日	令和08年05月21日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：イタリア共和国 製作者名：Alfa Romeo S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-779-159 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ヘッドライトハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右ヘッドライトのハーネスにおいて、ハーネス配索における作業指示が不適切なため、右前輪ホイールインナートリムと干渉しているものがある。 そのため、当該ハーネスが車両振動により摩耗して損傷し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、右ヘッドライトが点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハーネスを適切に固定する。 なお、ハーネスを点検して損傷している場合は補修し、ホイールインナートリムが損傷している場合は新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アルファロメオ	7BA-95229	「ジュリア」	ZAREAENV7R7685922～ZAREAENV6R7694417 令和06年11月14日～令和07年12月15日	154台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和06年11月14日～令和07年12月15日	(計154台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。