

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年5月27日

リコール届出番号	5821	リコール開始日	令和8年5月28日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 執行役員・社長 近 健太 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	電気装置（コンビネーションメータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメータにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、始動時にメータが正しく起動せず画面の一部が表示されないことがある。そのため、警告灯等が確認できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	79件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、車載ディスプレイへの表示等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	3DA-GDJ250W	「ランドクルーザー」	GDJ250-0001001～GDJ250-0023130 令和6年4月10日～令和7年6月13日	17,986	12.3インチディスプレイ装着車
			GDJ250-4000001～GDJ250-4003352 令和6年4月10日～令和7年6月20日	2,773	
	6AA-AZSH32	「クラウン」	AZSH32-0001003～AZSH32-0013957 令和5年10月25日～令和7年6月2日	12,898	
	ZBA-KZSM30		KZSM30-0001001～KZSM30-0001863 令和5年10月25日～令和7年6月3日	846	
	ZBA-JPD20	「ミライ」	JPD20-0004854～JPD20-0004950 令和5年12月18日～令和6年11月25日	58	Zグレードの一部およびGグレード

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	6AA-MZAH11	「UX300h」	MZAH11-3000000～MZAH11-3006588 令和 5年12月13日～令和 7年 7月30日	6,578	
	6AA-MZAH16		MZAH16-3000000～MZAH16-3001832 令和 5年12月13日～令和 7年 7月30日	1,829	
	ZAA-KMA10	「UX300e」	KMA10-2013992～KMA10-2017812 令和 5年12月13日～令和 7年 8月 7日	211	
	3BA-VJA252W	「GX550」	VJA252-0001001～VJA252-0001128 令和 6年 4月10日～令和 6年12月 3日	121	
	(計8型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 5年10月25日～令和 7年 8月 7日	(計43,300台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。