

連絡先:物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL :03-5253-8111 内線42361

アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和8年6月19日

リコール届出番号	外-4187	リコール開始日	令和8年6月19日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 マッツ・リンドストレーム	生産国:イタリア 製作者名:DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. 問い合わせ先:ドゥカティジャパンお客様相談窓口 電話:0120-030-292	
不具合の部位(部品名)	制動装置(リアブレーキホースの遮熱チューブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、リアブレーキホースリテイナー及び遮熱チューブの設計検討が不十分のため、遮熱性能が不足している。そのため、走行中にブレーキホース至近の排気管から発せられる放射熱により、ブレーキホース表面被覆に損傷が発生し、そのまま使用を続けるとブレーキフルードが漏れて、最悪の場合、リアブレーキが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアブレーキホースリテイナーを対策品に交換する。なお、リアブレーキホースを点検して損傷が確認できた場合、リアブレーキホースを新品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	0件
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ドゥカティジャパン(株)のインターネットホームページに掲載する。自動車特定整備事業者:機関紙への掲載を行う。改善実施済車には、ヘッドライトフレーム右側に外-4187のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	8BL-5D00	パニガーレV4 パニガーレV4 S パニガーレV4トリコロレ パニガーレV4トリコロレ イタリア	ZDM5D00AASB000251~ZDM5D00AATB006002 令和6年9月23日~令和7年10月20日	343台	
	8BL-7F00	ストリートファイターV4 ストリートファイターV4 S	ZDM7F00AASB000628~ZDM7F00AATB002230 令和7年3月29日~令和7年10月20日	131台	
	計2型式	計6車種	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年9月23日~令和7年10月20日	(計474台)	

【備考】本件は、令和7年6月17日付 届出番号「外-4004」にてリコール届出を行ったものですが、対策が不十分であったため、対策を検討し再度届出を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。