

連絡先:物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL :03-5253-8111 内線42361

アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和8年6月19日

リコール届出番号	外-4199	リコール開始日	令和8年6月19日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 マッツ・リンドストレーム	生産国:イタリア 製作者名:DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. 問い合わせ先:ドゥカティジャパンお客様相談窓口 電話:0120-030-292	
不具合の部位(部品名)	制動装置(リアブレーキペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、リアブレーキペダルとプッシュロッドを接続するピボットピンの設計検討が不十分なため、当該ピンが錆びることがある。そのため、そのまま使用を続けると、リアブレーキペダルの動きが渋くなり、最悪の場合、ブレーキが引きずるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ピボットピンを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ドゥカティジャパン(株)のインターネットホームページに掲載する。自動車特定整備事業者:機関紙への掲載を行う。改善実施済車には、ヘッドライトフレーム右側に外-4199のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	8BL-5D00	パニガーレV4 パニガーレV4 S	ZDM5D00AASB000251~ZDM5D00AATB006002 令和6年9月23日~令和7年9月22日	295台	
	計1型式	計2車種	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年9月23日~令和7年9月22日	(計295台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。