


改善箇所説明図



注： はプログラムを書き換える部品を示す。

電子制御式ブレーキシステム用コンピュータにおいて、制御プログラムの設定値が不適切なため、使用過程で車両重量を実際より軽いと誤学習することがある。そのため、実際の車両重量と学習値の乖離が大きい場合、横滑り防止装置が作動しない、または作動が遅れ横転するおそれがある。

改善の内容：

全車両、電子制御式ブレーキシステム用コンピュータの制御プログラムを適切な設定値に書き換える。

識別：改善実施済車は弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索にて“実施済”と表示する。