

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線42361)
アドレス:<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年8月20日

リコール届出番号	外-4228	リコール開始	令和8年8月20日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (生産国： 米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社) 問合せ先：GMフリーダイヤル 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置（オートマチックトランスミッション）		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	オートマチックトランスミッションのフルードポンプカバー取付ボルトにおいて、製造工程が不適切なため、熱や振動等により当該取付ボルトが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、トランスミッションフルードが漏れて、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フルードポンプカバー取付ボルトを良品に交換する。		
不適合件数	56件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知 させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
キャデラック	「7BA-E2UL」	「XT4」	1GYFZ9R44SF100025 ～ 1GYFZ9R46SF156421 令和6年11月18日 ～ 令和7年2月4日	79	
	「7BA-C1UL」	「XT5」	1GYFN9RS6SZ108927 ～ 1GYFN9RS1SZ124713 令和6年10月28日 ～ 令和7年3月10日	28	
	「7BA-C1TL」	「XT6」	1GYFP9RS7 SZ108736～ 1GYFP9RS6SZ118223 令和6年10月28日 ～ 令和7年2月4日	48	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年10月28日 ～ 令和7年3月10日	(計155台)	

【備考】

上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。