

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年8月20日

リコール届出番号	5867	リコール開始日	令和8年8月21日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 フランツィスカ・クスマノ TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	車体装置(左側ミラーステア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	手動格納式左側ミラーにおいて、評価方法の検討が不十分のため、走行時の振動等により手動格納式ユニットのユニットフランジ部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進展して、最悪の場合、ミラーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、手動格納ユニット、ミラー側ステア、およびこれらの締結用部品を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	MM96FH-20237～MM96FH-20254 平成23年6月24日～平成23年8月23日	2	
	TDG-MM97FH		MM97FH-80036～MM97FH-82255 平成26年10月22日～平成29年7月14日	5	
	QDG-MM97FH		MM97FH-82154 平成29年4月3日	1	
	QTG-MS96VP		MS96VP-72781～MS96VP-73348 平成29年2月3日～平成29年8月4日	31	
	QTG-MS96VP	「ふそう エアロクイーン」	MS96VP-73298 平成29年7月11日	1	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年6月24日～平成29年8月4日	(計40台)	

備考) 本件は、令和7年10月9日付 届出番号「5723」にてリコール届出を行ったものですが、対象範囲に不備があったため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。