

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42361 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 8 年 9 月 4 日

リコール届出番号	5869	リコール開始日	令和 8 年 9 月 7 日
届出者の氏名又は名称	株式会社花見台自動車 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 能條幹也 TEL 0246-36-7211		
不具合の部位（部品名）	車体（スペーサ固定ボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	荷台スペーサ固定ボルトにおいて、作業管理が不適切なため、正規方向と逆向きに取り付けられているものがある。そのため、走行中のタイヤの揺動により当該ボルト先端とタイヤが接触し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、タイヤがバーストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、荷台スペーサ固定ボルトを点検し、逆向きに取り付けられている場合は当該ボルトを正規方向に取り付ける。また、タイヤを点検し、損傷している場合はタイヤを新品に交換する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため周知の措置はとらない。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NKR88AM	「エルフ」	NKR88-7027923 ～ NKR88-7037693 令和 5 年 10 月 18 日 ～ 令和 6 年 9 月 10 日	107	
ニッサン	2RG-AKR88AM	「アトラス」	AKR88-7000290 ～ AKR88-7000323 令和 6 年 6 月 7 日 ～ 令和 6 年 9 月 11 日	3	
	（計 2 型式）	（計 2 車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和 5 年 10 月 18 日 ～ 令和 6 年 9 月 11 日	（計 110 台）	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。