

連絡先

物流・自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL 03-5253-8111

内線42361

アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和 8年 9月 10日

改善対策届出番号	720	改善対策開始日	令和 8年 9月 11日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 イヴァン エスピノーサ 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	原動機（バキュームポンプ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バキュームポンプのチェックバルブにおいて、構成部品の材質が不適切なため、熱劣化等により破損することがある。そのため、破損した部品が負圧経路を閉塞すると、バキュームポンプからブレーキ倍力装置への負圧供給が行われず、通常より大きなブレーキ踏力が必要となり、想定よりも制動停止距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バキュームポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	37件	事故の有無	有(物損:4件)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車 名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車の 台数	備 考
ニッサン	3DF-VN2E26	「キャラバン」	VN2E26-000015 ～ VN2E26-040537 令和4年3月24日 ～ 令和7年9月5日	17,495	4N16エンジン搭載車
	3DF-VN6E26		VN6E26-000013 ～ VN6E26-035365 令和4年3月24日 ～ 令和7年9月16日	16,847	
	3DF-CN4E26		CN4E26-000007 ～ CN4E26-010027 令和4年4月5日 ～ 令和7年8月29日	792	
	3DF-CN8E26		CN8E26-000011 ～ CN8E26-008048 令和4年3月24日 ～ 令和7年8月29日	1,442	
いすゞ	3DF-JVN2E26	「コモ」	VN2E26-800001 ～ VN2E26-801073 令和4年6月24日 ～ 令和7年6月4日	190	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月24日 ～ 令和7年9月16日	(計 36,766 台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。