

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年9月10日

リコール届出番号	5875	リコール開始日	令和8年9月11日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 岸浦 恵介 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	電気装置（コンビネーションメーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメーターにおいて、開発時の制御プログラムの検討が不十分なため、エンジンスイッチの電源モードON時にメーターの液晶ディスプレイが表示されないことがある。そのため、速度計や警告灯などが確認できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメーターの制御プログラムを対策仕様に書き替える。		
不具合件数	20件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	3DA-CV1W	「デリカ」	CV1W-6000101～CV1W-6021717 令和7年12月23日～令和8年7月27日	21,584台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年12月23日～令和8年7月27日	(計 21,584 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。