

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年9月10日

リコール届出番号	外4070	リコール開始日	令和8年9月10日
届出者の氏名又は名称	スカニアジャパン株式会社 代表取締役 アラン・スーダン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク燃料飛散防止装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、給油口に燃料飛散防止装置が装着されていないものがある。そのため、協定規則第34号に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料飛散防止装置の有無を点検し、装着されていない場合は燃料タンクの給油口に燃料飛散防止装置を装着する。なお、燃料飛散防止装置を装着後、給油操作に支障がないことを確認し、支障が生じる場合は、燃料タンクの位置を調整する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	2DG-A4X2ACG	スカニア (LPGRS	YS2G4X20005515797～YS2R4X20009272179 平成30年10月19日～令和2年11月18日	98	
	2DG-A4X2ACGL	シリーズトラック)	YS2R4X20002175067～YS2R4X20009299088 令和元年10月19日～令和5年3月21日	60	
	2DG-A4X2AEG		YS2R4X20005513878～YS2R4X20009294942 平成30年7月31日～令和3年10月28日	75	
	2DG-A4X2BEG		YS2R4X20005537173～YS2S4X20005557838 平成30年10月2日～令和1年6月13日	4	
	2KG-A4X2ACG		YS2R4X20005522599～YS2R4X20009288073 平成30年9月6日～令和4年7月7日	15	

スカニア	2KG-A4X2AEG	スカニア (LPGRS シリーズ トラック)	YS2R4X20005533605～YS2R4X20009294835 平成30年12月3日～令和4年8月16日	35	
	2KG-A4X2BEG		YS2S4X20005515324～YS2S4X20009291038 平成30年6月12日～令和3年9月20日	8	
	2PG-A4X2ACG		YS2G4X20005599691～YS2R4X20009257547 平成30年5月2日～令和4年3月28日	73	
	2PG-A4X2ACG L		YS2R4X20005566639～YS2R4X20009299086 令和元年9月9日～令和4年3月9日	34	
	2PG-A4X2AEG		YS2G4X20005600698～YS2R4X20009290927 平成30年5月30日～令和4年7月6日	52	
	2PG-A4X2AFG		YS2P4X20005585622～YS2R4X20005636506 令和元年5月24日～令和3年9月7日	17	
	2PG-A4X2BEG		YS2G4X20005598861～YS2S4X20009257464 平成31年4月5日～令和4年7月5日	46	
	-A4X2ACG-		YS2R4X200H2138162～YS2R4X200H2136399 平成30年3月3日～令和3年4月27日	6	
	-A4X2AEG-		YS2G4X20002135831～YS2R4X200H2136383 平成30年8月26日～令和6年5月20日	3	
	-A4X2BEG-		YS2R4X20005668272～YS2R4X20X02135829 平成30年4月5日～令和6年6月1日	11	
	不明		YS2G4X20002202513～YS2G4X20009350379 令和元年5月23日～令和6年11月7日	123	
			YS2G6X20002135251～YS2G6X20009350973 平成30年4月25日～令和6年10月31日	58	
			YS2G6X40002137665 令和5年10月12日	1	
			YS2P4X20002136094～YS2P4X20009352186 平成29年10月19日～令和6年12月9日	52	
			YS2P6X20002139669～YS2P6X20009352275 平成29年10月19日～令和7年1月31日	145	
			YS2P6X40002160454～YS2P6X40009362677 平成29年10月19日～令和6年11月18日	95	

スカニア	不明	スカニア (LPGRS シリーズ トラック)	YS2P8X40005551923～YS2R8X40009351991 平成29年11月17日～令和7年1月31日	71	
			YS2R4X20002198873～YS2R4X200H2132431 平成29年10月19日～令和7年2月28日	649	
			YS2R6X20002137916～YS2R6X20009359593 平成30年7月4日～令和6年12月4日	296	
			YS2R6X40002134310～YS2R6X40009359171 平成29年10月19日～令和7年4月4日	604	
			YS2R8X40005580837～YS2R8X40005606337 平成30年6月21日～令和6年3月6日	2	
			YS2P04X0002185823～YS2P0X40005578097 令和3年6月18日～令和5年10月31日	3	
			YS2S4X20005515702～YS2S4X20009357327 平成29年10月19日～令和6年1月31日	51	
			YS2S6X60002169468～YS2S6X60005722364 平成30年10月10日～令和6年2月27日	26	
			YS2S6X40002137911～YS2S6X40005734939 平成29年10月19日～令和6年2月27日	18	
	(計16型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月19日～令和7年4月4日	(計2731台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。