

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年10月8日

リコール届出番号	5885	リコール開始日	令和8年10月9日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 フランツィスカ・クスマノ TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電気回路(灯火器)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック等のけん引車両において、トレーラ用灯火器回路の設計検討が不十分なため、トレーラ側に不要な電流が流れることがある。そのため、ブレーキを踏んだ際にバックランプ回路にも電流が流れ、後退操作を行っていないのにもかかわらず、バックランプが点灯し、バックブザーが吹鳴するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、不要なリレー回路を取り外す。		
不具合件数	16件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそう スーパープレート」	FV70HJ-545085～FV70HJ-545244 令和5年8月30日～令和6年4月25日	160	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-545279～FV70HY-545514 令和5年8月31日～令和6年4月25日	64	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-545289～FV70HZ-545438 令和5年8月31日～令和6年3月18日	10	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-545016～FV74HJ-545030 令和5年8月29日～令和6年2月27日	8	
	2KG-FV80VJR		FV80VJ-500002～FV80VJ-500080 令和6年7月31日～令和7年4月14日	79	
	2KG-FV80VYP		FV80VY-500004～FV80VY-500160 令和6年8月28日～令和7年3月14日	32	
	2KG-FV80VZP		FV80VZ-500008～FV80VZ-500105 令和6年9月5日～令和7年3月14日	7	
	2KG-FV84VJR		FV84VJ-500001～FV84VJ-500012 令和6年10月22日～令和7年3月14日	10	
	2PG-FP74GGR		FP74GG-545003～FP74GG-545006 令和5年10月6日～令和5年11月21日	4	
	2PG-FP74HDR		FP74HD-545467～FP74HD-546343 令和5年8月25日～令和6年4月25日	876	
	2PG-FP74HER		FP74HE-545152～FP74HE-545518 令和5年8月25日～令和6年4月24日	367	
	2PG-FP74HGR		FP74HG-545027～FP74HG-545077 令和5年8月26日～令和6年4月11日	51	
	2PG-FP84GGR		FP84GG-500001・FP84GG-500002 令和6年9月12日・令和6年12月10日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FP84HDR	「ふそう スーパーグレート」	FP84HD-500001～FP84HD-500187 令和6年7月15日～令和7年3月19日	187	
	2PG-FP84HER		FP84HE-500001～FP84HE-500041 令和6年9月6日～令和7年3月14日	41	
	2PG-FP84HGR		FP84HG-500001～FP84HG-500032 令和6年9月10日～令和7年2月26日	32	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-545017～FV74HJ-545029 令和5年10月23日～令和6年2月19日	7	
	2RG-FP84VDR		FP84VD-500003～FP84VD-500500 令和6年6月26日～令和7年4月17日	498	
	2RG-FP84VER		FP84VE-500001～FP84VE-500262 令和6年7月4日～令和7年3月25日	262	
	2RG-FP84VGR		FP84VG-500001～FP84VG-500007 令和6年8月22日～令和7年2月18日	6	
	2RG-FV84VJR		FV84VJ-500003～FV84VJ-500009 令和6年10月23日～令和6年11月20日	2	
	(計 21 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年8月25日～令和7年4月17日	(計 2,705 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。