

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年10月9日

リコール届出番号	5880	リコール開始日	令和8年10月9日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 今吉 琢也 問い合わせ先：品質保証本部 03-6849-9790		
不適合の部位（部品名）	制動装置（駐車ブレーキ）		
基準不適合状態にあると認める構造・装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキバルブへの雨水等の浸入対策が不十分なため、ソレノイドリード線挿入部の隙間から雨水等が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ソレノイド内部に錆が発生して駐車ブレーキを解放状態に保持する力が減少し、最悪の場合、走行中に駐車ブレーキが作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、 （１）ソレノイドを対策品に交換する。 （２）ソレノイドリード線挿入部の取り付け向きを変更する。 （３）ソレノイド周囲にカバーを取り付ける。 とともに、シリコン接着シール剤が未塗布のコネクタにシール剤を塗布する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
コマツ	WDR-WA121	WA320-7	WA121-81067～WA121-81404 平成 28 年 3 月 4 日～平成 29 年 8 月 21 日	178 台	
コマツ	YDR-WA135	WA320-8	WA135-85171～WA135-90443 平成 29 年 3 月 31 日～令和 8 年 7 月 9 日	963 台	
コマツ	WDR-WA122	WA270-7	WA122-81599～WA122-81799 平成 28 年 5 月 31 日～平成 29 年 8 月 25 日	163 台	
コマツ	YDR-WA136	WA270-8	WA136-83218～WA136-88255 平成 29 年 3 月 31 日～令和 8 年 7 月 15 日	1100 台	
	（計 4 型式）	（計 4 車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成 28 年 3 月 4 日～令和 8 年 7 月 15 日	（計 2404 台）	

（備考）本件は、令和 5 年 7 月 26 日付け届出番号「5359」にてリコール届出したものと同様な不具合であるが、新たな原因が判明したため、改善措置の内容並びに対象範囲を見直して新たに届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。