

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年10月29日

リコール届出番号	5895	リコール開始日	令和8年10月30日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 山口 真宏 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	座席（シートサスペンション）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席において、シートサスペンションの設計検討が不十分なため、サスペンションロックを操作するためのアクチュエータの出力軸が破損し、サスペンションロックが解除されず座面の高さ調整ができなくなることがある。そのため、そのまま使用を続けると、車両走行振動等により内部のギアが外れ、意図せずサスペンションロックが解除されて座面が上昇または下降し、サスペンションロックが機能しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクチュエータを対策品に交換する。		
不具合件数	103件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	2PG-CVR77D	「ギガ」	CVR77D-7000002～CVR77D-7000102 令和5年3月20日～令和7年11月24日	24	
	2PG-CVR77DF 2RG-CVR77DF		CVR77DF-7000002～CVR77DF-7000011 令和6年4月17日～令和7年10月10日	9	
	2PG-CXE77D 2RG-CXE77D		CXE77D-7000009～CXE77D-7000026 令和5年6月22日～令和7年7月9日	14	
	2RG-CXG77D		CXG77D-7000004～CXG77D-7000009 令和5年9月20日～令和7年2月19日	2	
	2PG-CXM77DT		CXM77DT-7000001～CXM77DT-7000123 令和5年5月24日～令和7年10月23日	15	
	2PG-CXY77DJ 2RG-CXY77DJ		CXY77DJ-7000002～CXY77DJ-7000103 令和5年4月13日～令和7年12月19日	20	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	2PG-CXZ77DT 2RG-CXZ77DT 2WG-CXZ77DT	「ギガ」	CXZ77DT-7000009～CXZ77DT-7003643 令和5年3月24日～令和8年2月13日	506	
	2PG-CYE77DM		CYE77DM-7000004～CYE77DM-7000406 令和5年4月6日～令和8年1月15日	144	
	2PG-CYG77DM 2WG-CYG77DM		CYG77DM-7000004～CYG77DM-7000302 令和5年3月31日～令和8年2月16日	54	
	2PG-CYH77D 2WG-CYH77D		CYH77D-7000007～CYH77D-7000238 令和5年3月24日～令和8年1月23日	73	
	2PG-CYJ77D 2PG-CYJ77DA 2WG-CYJ77D 2WG-CYJ77DA		CYJ77D-7000014～CYJ77D-7017156 令和5年2月6日～令和8年3月12日	15, 861	
	2PG-CYJ77DL		CYJ77DL-7000001～CYJ77DL-7000020 令和5年5月24日～令和7年2月11日	12	
	2DG-CYJ77DAW 2DG-CYJ77DW 2KG-CYJ77DAW 2KG-CYJ77DW		CYJ77DW-7000004～CYJ77DW-7000225 令和5年12月22日～令和8年1月12日	212	
	2PG-CYJ77DZ 2WG-CYJ77DZ		CYJ77DZ-7000001～CYJ77DZ-7000029 令和5年7月13日～令和8年1月5日	14	
	2PG-CYL77D 2PG-CYL77DA 2WG-CYL77D		CYL77D-7000008～CYL77D-7004092 令和5年2月9日～令和8年2月13日	3, 696	
	2PG-CYL77DM 2WG-CYL77DM		CYL77DM-7000002～CYL77DM-7000286 令和5年3月8日～令和8年2月13日	91	
	2PG-CYL77DZ		CYL77DZ-7000001～CYL77DZ-7000069 令和5年4月25日～令和7年10月10日	15	
	2PG-CYM77D		CYM77D-7000001～CYM77D-7000237 令和5年4月7日～令和8年1月29日	57	
	2PG-CYM77DM 2WG-CYM77DM		CYM77DM-7000002～CYM77DM-7000365 令和5年3月28日～令和8年2月10日	75	
	2PG-CYM77DZ		CYM77DZ-7000001～CYM77DZ-7000002 令和5年7月10日～令和5年8月7日	2	
	2PG-CYY77D 2WG-CYY77D		CYY77D-7000003～CYY77D-7000536 令和5年3月27日～令和8年2月11日	248	
	2PG-CYY77DJ 2WG-CYY77DJ		CYY77DJ-7000002～CYY77DJ-7000119 令和5年4月24日～令和8年2月6日	32	
	2PG-CYY77DU 2WG-CYY77DU		CYY77DU-7000002～CYY77DU-7000298 令和6年1月12日～令和8年2月5日	253	
	2KG-CYY77DUV		CYY77DUV-7000002～CYY77DUV-7000007 令和6年9月24日～令和7年3月11日	6	
	2PG-CYY77DY 2WG-CYY77DY		CYY77DY-7000003～CYY77DY-7000340 令和5年3月29日～令和8年2月13日	120	
	2PG-CYZ77D		CYZ77D-7000002～CYZ77D-7000592 令和5年3月28日～令和8年2月4日	188	
	2PG-CYZ77DJ		CYZ77DJ-7000001～CYZ77DJ-7000170 令和5年3月31日～令和8年1月31日	44	
	2PG-CYZ77DM 2WG-CYZ77DM		CYZ77DM-7000003～CYZ77DM-7001016 令和5年3月24日～令和8年1月24日	223	
	2DG-CYZ77DMQ 2KG-CYZ77DMQ		CYZ77DMQ-7000002～CYZ77DMQ-7000009 令和5年9月1日～令和6年12月25日	8	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	2DG-CYZ77DV 2KG-CYZ77DV	「ギガ」	CYZ77DV-7000002～CYZ77DV-7000013 令和5年5月20日～令和6年11月20日	12	
	2PG-FRR90S4 2PG-FRR90T4 2PG-FRR90U4 2PG-FRR90V4 2RG-FRR90S3 2RG-FRR90S4 2RG-FRR90T4 2RG-FRR90U4 2RG-FRR90V4 2WG-FRR90S4 2WG-FRR90T4	「フォワード」	FRR90-7197233～FRR90-7229797 令和5年10月17日～令和8年2月14日	1,399	
	2PG-FSR90S4 2PG-FSR90T4 2PG-FSR90V4 2RG-FSR90S4 2RG-FSR90T4 2RG-FSR90U4 2RG-FSR90V4 2WG-FSR90S4 2WG-FSR90T4 2WG-FSR90V4		FSR90-7016240～FSR90-7021634 令和5年10月23日～令和8年2月14日	335	
	2PG-FTR90U4 2PG-FTR90V4 2RG-FTR90U4 2RG-FTR90V4 2WG-FTR90V4		FTR90-7017423～FTR90-7022807 令和5年11月8日～令和8年2月13日	673	
	2PG-FVR26U4		FVR26-7000011～FVR26-7000065 令和6年10月4日～令和7年11月18日	12	
	2DG-FVZ26U4 2WG-FVZ26U4		FVZ26-7000015～FVZ26-7000442 令和6年9月3日～令和8年2月10日	80	
UD トラックス	2RG-BXZ77DT	「一」	BXZ77DT-7000001～BXZ77DT-7000014 令和7年4月21日～令和7年10月8日	6	
	2PG-BYJ77D		BYJ77D-7000002 令和7年10月10日	1	
	2PG-BYL77D		BYL77D-7000001～BYL77D-7000003 令和7年4月25日～令和7年10月8日	3	
	2PG-BRR90S3 2PG-BRR90S4 2PG-BRR90T4 2PG-BRR90V4 2RG-BRR90S4 2RG-BRR90T4 2RG-BRR90U4 2RG-BRR90V4 2WG-BRR90S4 2WG-BRR90T4	「コンドル」	BRR90-7004284～BRR90-7006240 令和6年2月17日～令和8年2月6日	172	
	2PG-BSR90T4 2PG-BSR90V4 2RG-BSR90S4 2RG-BSR90T4 2RG-BSR90V4		BSR90-7000504～BSR90-7000726 令和6年2月28日～令和7年11月11日	16	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
UD トラックス	2PG-BTR90U4 2PG-BTR90V4 2RG-BTR90U4 2RG-BTR90V4	「コンドル」	BTR90-7001029～BTR90-7001549 令和6年2月22日～令和7年11月24日	48	
	2DG-BVZ26U4		BVZ26-7000006～BVZ26-7000033 令和6年9月25日～令和7年4月8日	8	
		(計107型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年2月6日～令和8年3月12日	(計24,783台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。