
改 善 箇 所 説 明 図





基準不適合箇所

エンジン・コントロールユニット

注: [　　] は、制御プログラムを書き換える部位を示す。

（エンジン・コントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、ECO ストップ中に特定の操作をした際に、速やかにエンジンが再始動できなくなることがある。）

改善の内容

全車両、エンジン・コントロールユニットを対策された制御プログラムに書き換える。

識別 ： 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する