連 絡 先 ： 物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス ： https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年11月18日

リコール届出番号	外－4268	リコール開始日	令和8年11月18日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位（部品名）	その他（アンビエントライト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ドアミラー下部に備えられたアンビエントライトにおいて、製造工程が不適切なため、配線が誤って接続されているものがある。そのため、暗所においてドアミラーのカメラが作動した際に、当該ライトが点滅し、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アンビエントライトの作動点検を行い、正しく作動しない場合は配線を修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 ： ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等 ： 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-447811CP	「V220d」	W1V447811124414498～W1V447811124476444 令和6年8月10日～令和7年2月28日	133	右ハンドル
			W1V447811S4394531～W1V447811S4411122 令和6年11月15日～令和7年3月26日	3	
	3DA-447813P		W1V447813124412504～W1V447813124478602 令和6年6月24日～令和7年3月6日	513	
			W1V447813S4388672～W1V447813S4412405 令和6年11月15日～令和7年3月26日	18	
	3DA-447815P		W1V447815124413295～W1V447815124478146 令和6年8月10日～令和7年2月28日	36	

車　名	型　式	通　称　名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	リコール対象車の台数	備　考
メルセデス・ベンツ	3DA-447815P	「V220d」	W1V447815S4394329～W1V447815S4412009 令和6 年 11 月 15 日～令和7 年 5 月 1 日	8	右ハンドル
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6 年 6 月 24 日～令和7 年 5 月 1 日	(計711台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。