連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111　内線 42361
アドレス: https://www.mlit.go.jp/

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年11月26日

リコール届出番号	外　4256	リコール開始日	令和8年11月26日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長　大極　司	製作国　：フランス共和国 製作者名　：ルノー　SA 問い合わせ先：ルノー・コール 電話：0120-676-365	
不具合の部位（部品名）	原動機（ウォーターポンプ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、ウォーターポンプの設計検討が不十分なため、冷却水路内に精製された不純物によってウォーターポンプのシール性能が低下することがある。そのため、当該シールから冷却水が漏れ、そのまま使用を続けると、原動機の水温異常によりエンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ウォーターポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	26 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	3DA-KFKK9K	カングー	VF1RFK000R0864043～VF1RFK00XS0870356 令和6年9月10日～令和7年7月8日	324	
	（計1型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和6年9月10日～令和7年7月8日	（計324台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。