連 絡 先 ： 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス ： https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 08 年 11 月 26 日

リコール届出番号	外-4270	リコール開始日	令和 08 年 11 月 26 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 ： フランス共和国 製作者名 ： Automobiles CITROEN 問い合わせ先 ： 専用フリーダイヤル TEL：0120-55-4106 ホームページ ： https://www.stellantis.jp	
不具合の部位（部品名）	電気装置（マルチファンクションスクリーン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マルチファンクションスクリーンにおいて、ソフトウェアが不適切なため、当該スクリーンが正しく表示されないことがある。そのため、直前直左確認時のカメラの映像が適切に確認できず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、マルチファンクションスクリーンを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	5AA-CR3HN09	「C5 エアクロス」	VR7KAHPY9SL062138～VR7KAHPY3TL007234 令和 08 年 03 月 21 日～令和 08 年 05 月 07 日	112 台	
	（計 1 型式）	（計 1 車種）	（輸入期間の全体の範囲） 令和 08 年 03 月 21 日～令和 08 年 05 月 07 日	（計 112 台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。