

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和4年12月7日

リコール届出番号	外-3530	リコール開始日	令和4年12月7日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (高電圧バッテリー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーのセルモジュールの製造不良により、高電圧バッテリーが誤作動するおそれがある。そのため、稀にはあるが高電圧バッテリーが放電し、最悪の場合、火災につながる可能性がある。		
改善措置の内容	全車両、高電圧バッテリーのセルモジュールを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ZAA-72AW44	「BMW i4 eDrive40」	WBY72AW080FM12359 ~ WBY72AW010FM31075 令和3年11月10日 ~ 令和3年12月13日	17	
			WBY72AW010FN10603 令和4年6月1日	1	
	ZAA-32AW89	「BMW i4 M50」	WBY32AW030FL99017 ~ WBY32AW0X0FL99046 令和3年11月2日 ~ 令和3年11月5日	2	
			WBY32AW010FM16672 ~ WBY32AW060FM85583 令和3年11月18日 ~ 令和4年4月20日	4	
	ZAA-22CF89A	「BMW iX xDrive50」	WBY22CF030CJ47728 ~ WBY22CF060CJ52132 令和3年11月15日 ~ 令和3年11月18日	3	
			WBY22CF050CK08626 ~ WBY22CF020CK57945 令和4年2月4日 ~ 令和4年5月20日	7	
	3型式	3車種	(製作期間の全体の範囲) 令和3年11月2日 ~ 令和4年6月1日	計34台	

【注意事項】

本件は、令和4年8月22日付け届出番号「外-3461」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。