連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室 TELO3-5253-8111(内線 42361) アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和5年8月3日

リコール届出番号	外-3656	リコール 開始日	令和5年8月3日		
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社製作国:米国 製作者名:ゼネラルモーターズ社代表取締役 若松 格問い合わせ先:GM7リーダイヤル TEL 0120-711-276				
不具合の部位 (部品名)	その他の装置 (フードおよび構成部品)				
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	フード組付製造工程において、北米仕様と日本仕様の識別が不十分なため、北米仕様の部品が取り付けられたものがある。そのため、歩行者頭部保護要件に適合しないおそれがある。また、北米仕様のフードラッチ等の構成部品が取り付けられたものがあるため、フード解放時にフロントバンパとの間に充分な隙間が確保されず、フードを持ち上げるのが困難となることがある。				
改善措置の内容	全車両、当該コンポーネントを点検の上、必要に応じて正規品に交換する。				
不 具 合 件 数	国内 2件	事故の有無	なし		
発見の動機	日本での発見、本国での調査による。				
自動車使用者及び自動 車特定整備事業者に周 知させるための措置	使用者:ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。				

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
シボレー	「7BA-Y2XC」	「コルベット」	1G1Y92D42P5103136 ~ 1G1Y92D3XP5300191 令和4年8月17日~令和5年3月16日	263	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年8月17日~令和5年3月16日	(計 263 台)	

## 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。