

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL03-5253-8111(内線42361)  
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年10月7日

リコール届出番号	外-3476	リコール開始日	令和4年10月7日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 製作国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先: GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	乗員拘束装置 (シートベルト)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	3列目シートのシートベルトバックル Assy 製造時において、マウント ブラケットにバックルを保持するためのリベットが適切に形成されて ない可能性がある。この場合、衝突時に乗員を適切に拘束できず、怪我 するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リベットの形成状態を点検し、形成不良があるものはシート ベルトバックル Assy を良品に交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動 車特定整備事業者に周 知させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
キャデラック	「7BA-T1UL」	「エスカレード」	1GYS47KL3MR219706 ~ 1GYS47KL3NR307740 令和3年4月21日 ~ 令和4年7月7日	324	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年4月21日 ~ 令和4年7月7日	(計324台)	

#### 注意事項

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。