


# 令和4年7月14日から大雨における水防活動 (岩手県一関市水防隊・令和4年7月16日～17日)

## ○概要

一関市水防隊は、大雨による被害に対応するため令和4年7月16日から17日にかけて延べ5部隊37名が出動。市内では、1時間雨量34mmを超える豪雨により河川が増水。夏川堤防漏水により、堤防決壊のおそれと居住地側への浸水等の被害が切迫する危険な状況の中、土のう積みや堤防の漏水箇所への釜段工と月の輪工を行い、浸水被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/16 約1時間	37名	・土のう積み
7/17 約3時間		・釜段工 ・月の輪工



夏川堤防（居住地側）  
釜段工、月の輪工



夏川堤防（居住地側）  
設置後の状況



涌津字館地内内水氾濫  
土のう積み



# 令和4年7月14日からの大雨における水防活動 (宮城県石巻市消防団・令和4年7月16日)

## ○概要

石巻市消防団は、令和4年7月16日、7月14日からの大雨の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ4部隊101名が出動。市内では、豪雨により河川が増水。各地で越水等により道路への冠水等の被害を受ける危険な状況の中、浸水地区での土のう積みや滞水の排水作業を行い、生命財産の被害軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/16 1現場 約2～6時間	101名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土のう積み（2件500袋）</li> <li>・排水作業（2件）</li> <li>・巡視</li> </ul>



江合川右岸（龍ノ口神社地先）  
浸水被害（排水）



江合川右岸（龍ノ口神社地先）  
巡視



江合川右岸（兀山谷地地先）  
排水作業



河南地区の浸水被害  
(土のう積み)



桃生地区の浸水被害  
(土のう積み)



桃生地区の浸水被害  
(旧北上川堤防からの浸水)



# 令和4年7月14日からの大雨における水防活動 (宮城県登米市消防団・令和4年7月16日～17日)

## ○概要

登米市消防団南方支団は、令和4年7月16日、7月14日からの大雨の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ40名前後が出動。市内では、1時間雨量32mmを超える豪雨により河川が増水。各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、堤防への月の輪工や周辺住宅での土のう積み等を行い、人的被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/16～17 約29時間	40名前後	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土のう積み</li> <li>・月の輪工</li> <li>・ハサミ堤越流対応</li> <li>・町内巡視</li> </ul>



①小山田川（沼崎前地先）  
河川が増水状況



②ハサミ堤左岸（大平前地先）  
月の輪工



③ハサミ堤周辺住宅（大平前地先）  
積み土のう工



③内水汲み取り対応の様子



# 令和4年7月14日からの大雨における水防活動 (宮城県登米市消防団・令和4年7月16日～17日)

## ○概要


登米市消防団迫支団は、令和4年7月16日から大雨の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ15分団45名が出動。市内では、1時間雨量30mmを超える豪雨により河川が増水。各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、排水作業を行い、被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/16～17 約20時間	45名	・排水作業（2件）



迫川左岸内水汲み取り

## 水防活動実施箇所





# 令和4年7月14日からの大雨における水防活動 (宮城県東松島市消防団・令和4年7月16日)

## ○概要

東松島市消防団は、令和4年7月16日、7月14日からの大雨の影響に伴う集中豪雨に際し、1部隊55名が出動。市内では、1時間雨量72mmを超える豪雨により河川が増水。鞍坪川堤防への土のう積みを行い、財産被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/16 13時～17時	55名	・土のう積み (750袋)



鞍坪川右岸 活動準備  
(東松島市西福田字鱗地先)




東松島市西福田地内  
土のう作成



鞍坪右岸 (西福田字鱗地先)  
土のう積み



鞍坪右岸 (西福田字鱗地先)  
土のう積み



### 水防活動実施箇所

● 土のう積み現場

# 令和4年7月14日からの大雨における水防活動 (宮城県大衡村消防団・令和4年7月15日～16日)

## ○概要

大衡村消防団は、令和4年7月15日、7月14日からの大雨の影響に伴う集中豪雨に際し、第8分団の8名が出動。村内では、1時間最大雨量52.5mmの豪雨により河川が増水。各地で越水や内水氾濫により浸水等の被害を受ける危険な状況の中、河川周辺の民家への土のう積みや住民の避難誘導、排水作業を行い、人的・住家被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/16 約7時間	8名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土のう積み (約150袋)</li> <li>・避難誘導 (1世帯)</li> <li>・排水作業 (1件)</li> </ul>



善川左岸 (古舘橋周辺)  
民家浸水被害



善川左岸 (古舘橋周辺)  
水田浸水被害



善川左岸 (古舘橋周辺)  
土のう積み



善川右岸 (海老沢橋周辺)  
村道浸水被害






# 令和4年7月14日からの大雨における水防活動 (宮城県涌谷町消防団・令和4年7月16日～17日)

## ○概要


涌谷町消防団は、令和4年7月16日～17日、7月14日からの大雨の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ200名以上が出動。町内では、1時間雨量40mmを超える豪雨により河川が増水。各地で被害を受ける危険な状況の中、出来川における堤防への土のう積みや排水活動を行い、人的被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/16～17 約18時間	約200名以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土のう積み（出来川）</li> <li>・月の輪工（出来川）</li> <li>・排水作業（3件以上）</li> </ul>

### 水防活動実施箇所



出来川越水箇所



出来川破堤箇所



出来川左岸（渋江地先）  
越水



出来川左岸（渋江地先）  
土のう積み、月の輪工



出来川右岸（名鱈地先）  
破堤箇所



出来川右岸（名鱈地先）  
土のう積み



# 令和4年7月14日からの大雨における水防活動 (宮城県美里町消防団・令和4年7月16日～18日)

## ○概要

美里町消防団は、令和4年7月16日～18日にかけて、7月15日から大雨の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ1本部10分団約300名が出動。町内では、1時間雨量40mmを超える豪雨により河川が増水。各地で決壊・越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、住宅地や堤防での土のう積みや住民の避難誘導、ボートによる救助活動を行い、人的被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/16～18	約300人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土のう積み(約1000袋)</li> <li>・避難誘導</li> <li>・ボートによる救助活動</li> </ul>



出来川越水による救助活動  
(美里町北浦字姥ヶ沢地内)




出来川決壊による救助活動  
(美里町字鳥谷坂地内)



美女川越水による浸水被害  
(美里町中塚字卯時地内ほか)



出来川決壊・越水による浸水被害  
(美里町練牛字植尻地内ほか)



水防活動実施箇所



# 令和4年7月12、13日の大雨における水防活動 (埼玉県越生町水防団・令和4年7月12日、13日)

## ○概要

越生町水防団は、令和4年7月12、13日の大雨の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ6部隊55名が出動。町内では、1時間雨量93mmを超える豪雨により河川が増水。各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、土のう積みや住民の避難誘導、人命救助などを行い、人的被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/12~13 約24時間	55名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土のう積み (1件)</li> <li>・排水作業 (3件)</li> <li>・人命救助 (1件)</li> <li>・交通整理</li> </ul>



越生梅林駐車場 (堂山区)  
排水作業



取ヶ谷戸橋 (小杉区)  
水位巡視



弁天沼 (西和田区)  
排水作業



道路破損箇所 (上谷区)  
通行止め



- ▲…排水作業箇所
- ★…人命救助箇所
- …土のう積み箇所

# 令和4年7月12日からの大雨における水防活動 (埼玉県坂戸市水防団・令和4年7月12日～13日)

## ○概要

坂戸市水防団は、令和4年7月12日からの大雨に際し、延べ104名が出動。坂戸市内では、2日間で200mmを超える雨量を計測した。坂戸市内の各所で浸水や冠水被害が発生した。危険な状況にもかかわらず、巡視活動を行い、浸水被害が起きそうな地域には、住民に対し避難の呼びかけ及び避難誘導を実施した。また、道路冠水が起きた場所では、二次災害防止のため通行止めを実施した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/12～13 約10時間	104名	・巡視活動 ・避難呼びかけ ・通行止め



紺屋周辺の道路冠水



通行止め実施の様子



水防活動実施箇所（通行止め箇所）



東和田地区の道路冠水被害



東坂戸の浸水被害




# 令和4年7月12日の大雨における水防活動 (埼玉県入間市消防団・令和4年7月12日)


## ○概要

入間市消防団は、令和4年7月12日の大雨の影響に伴う集中豪雨に際し、団本部及び第2・3・6・7分団の団員計52名が出動した。市内では、降り始めからの雨量が80.5mmを観測する豪雨により河川が増水し、不老川沿いを中心に巡視・警戒活動を展開した。幸い市内に大きな被害はなかったものの、市役所との無線交信を密にしたことにより、現場の状況をリアルタイムに伝達することができた。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/12 約2時間	52名	・巡視及び警戒



デジタル簡易無線機による情報収集



# 令和4年7月14日からの大雨における水防活動 (山口県下関市消防団吉見分団・令和4年7月19日)

## ○概要

下関市消防団吉見分団は、令和4年7月19日、7月14日からの大雨の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ1部隊16名が出動。市内では、豪雨により友田川、西田川、栗野川が増水。各地で越水により床下浸水等の被害を受ける危険な状況の中、西田川沿いの一般住宅への土のう積みや冠水道路の排水活動を行い、人的被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
7/19 0:00~3:00 約3時間	16名	<ul style="list-style-type: none"> <li>土のう積み (約60袋)</li> <li>排水作業 (1件)</li> </ul>



土のう積み  
西田川左岸 (吉見里町二丁目)



出典：国土地理院ウェブサイト  
「地理院地図」をもとに下関市が作成



## 令和4年度の出水における水防活動の実施状況（国管理河川）

<国管理河川>

令和4年7月14日から大雨における水防活動

整備局等	水系	河川	水防団等名	実施日時	主な活動内容
東北	北上川	北上川	一関市水防隊	7月16日 6:30～	巡視
東北	北上川	江合川	石巻市消防団	7月16日 12:00～17:00	江合川右岸より浸水し冠水した地区の 排水作業

# 令和4年度の出水における水防活動の実施状況（都道府県管理河川）

<都道府県管理河川>

令和4年7月12日からの大雨における水防活動

都道府県	水系	河川	水防団等名	実施日時	主な活動内容
埼玉			東松山水防団（消防団）	7月12日～13日	巡視、避難の声かけ、避難誘導、救助
埼玉			東松山市水防監視班	7月12日～13日	巡視
埼玉			ときがわ消防団	7月12日	土のう積み
埼玉			越生町水防団	7月12日～13日	救助、排水作業、土のう積み、通行止め、交通整備等
埼玉			坂戸市水防団	7月12日～13日	巡視、避難の声かけ、避難誘導、通行止め対応
埼玉	荒川	不老川	入間市消防団	7月12日 22:00～24:00	巡視及び警戒

令和4年7月14日からの大雨における水防活動

都道府県	水系	河川	水防団等名	実施日時	主な活動内容
岩手	北上川	夏川	一関市水防隊	7月16日～17日	7月16日：土のう積み（内水） 7月17日：月の輪工、釜段工（夏川）
岩手	北上川	千厩川	一関市水防隊	7月16日 5:00～17:00	巡視
岩手	北上川	千厩川 砂鉄川	一関市水防隊	7月16日 6:30～	巡視
岩手	北上川	曾慶川	一関市水防隊	7月16日 12:00～13:20	巡視
岩手	北上川	黄海川	一関市水防隊	7月16日 4:30～12:00	巡視
岩手	津谷川 大川	津谷川 大川	一関市水防隊	7月16日 6:00～7:00 13:00～14:30	巡視
宮城	北上川	旧北上川	石巻市消防団	①②7月16日 13:30～19:00 ③7月17日 5:20～6:32	①河南鹿又地区、浸水防止の土のう積み作業 ②桃生地区旧北上川から浸水による土のう積み作業 ③河川堤防の巡視
宮城	鹿折川ほか	鹿折川ほか	気仙沼市消防団	7月16日 4:00～	巡視
宮城	北上川	迫川 夏川 黄牛川	登米市消防団	7月16日 4:00頃～	河川の巡回・監視、町内巡視、被害状況確認、市民の安全確認、内水汲み取り対応、内水流入防止土のう積み、土のう作成（100袋）、積み土のう工、シート張り工、月の輪工、流木撤去、水門開閉、交通整理、土砂撤去
宮城	調査中	調査中	栗原市消防団	7月15日～16日	積み土のう工、堤防巡視、シート張り工
宮城	鳴瀬川	鞍坪川	東松島市消防団	7月16日	土のう積み
宮城	北上川 鳴瀬川 高城川	名蓋川 田尻川 鶴田川 吉田川 江合川	大崎市消防団	調査中	調査中
宮城	阿武隈川	白石川ほか	蔵王町消防団	7月15日	巡視
宮城	高城川ほか	鶴田川ほか	大郷町消防団	7月15日～18日	避難誘導、交通整理及び流出土砂撤去
宮城	鳴瀬川	善川	大衡村消防団	7月16日	河川巡視、河川周辺民家への土のう積み、冠水した民家からの排水作業、避難誘導
宮城	精査中	精査中	色麻町消防団	7月16日	土のう積み、巡回等
宮城	鳴瀬川	名蓋川	加美町消防団	7月16日	土のう積み、巡視、巡回広報
宮城	北上川	出来川	涌谷町消防団	7月16日～17日	土のう積み、月の輪工



都道府県	水系	河川	水防団等名	実施日時	主な活動内容
宮城	北上川 定川 鳴瀬川	出来川 田尻川 定川 鞍坪川	美里町消防団	7月16日 8:00～	巡視、土のう積み、救助、避難の声かけ
神奈川	金目川	板戸川 鈴川	平塚市消防団	7月15日	巡視
神奈川	金目川	渋田川 善波川 板戸川 歌川 鈴川	伊勢原市消防団	7月15日	巡視
鳥取			鳥取市消防団	7月19日	待機、巡視
鳥取	日野川	水貫川	米子市消防団	7月19日	現状確認、巡視活動
山口	厚狭川	厚狭川	山陽小野田市消防団	7月19日 1:00～5:00	河川状況、災害箇所周辺の状況確認
山口	大井川	大井川	萩市消防団（中央方面団）	7月19日 3:00～	警戒待機と監視、広報・高齢者への避難の声掛けと支援
山口	田万川	原中川	萩市消防団（田万川方面団）	7月19日 3:00～	警戒待機と監視
山口	阿武川	明木川	萩市消防団（川上方面団）	7月19日 2:50～	警戒待機と監視
山口	厚狭川	厚狭川	美祢市水防団	7月19日	避難誘導、巡回広報
山口	西田川	西田川	下関市消防団吉見分団	7月19日 0:00～3:00	積み土のう工、冠水地の排水作業、警戒活動
島根	斐伊川	湯谷川	出雲市消防団国富分団	7月19日 11:15～11:57	土のう設置（100袋）