

7月14日からの大雨における水防活動 (岐阜県木曽川右岸地帯水防事務組合笠松水防団／令和7年7月14日～15日)

○概要

木曽川右岸地帯水防事務組合笠松水防団は、令和7年7月14日大気の状態が不安定のため、集中豪雨により22時20分水防団待機水位超過10.05mに達し、22時40分境川馬橋観測所においてはん濫注意水位超過10.27m、22時50分避難判断水位超過10.36m、23時10分～23時20分最高水位の10.39mとなった。境川を巡視したが、水防工法を実施するまでには至らなかった。

| 活動時間 | 出動延人数 | 主な活動内容 |
|-------------------|-------|--------|
| 7/14～7/15 約4時間 | 3名 | ・巡視 |



境川左岸
(境川神清寺橋下流付近)




境川左岸
(境川神清寺川下流付近)



三つ目排水機場付近
(三つ目川下流望む)



三つ目排水機場付近



出典：国土地理院ウェブサイト
「地理院地図」をもとに「地理院地図」をもとに
木曽川右岸地帯水防事務組合が作成が作成

7月14日からの大雨における水防活動 (岐阜県木曽川右岸地帯水防事務組合柳津西水防団／令和7年7月14日～15日)

○概要

木曽川右岸地帯水防事務組合柳津西水防団は、令和7年7月14日大気の状態が不安定のため、集中豪雨により22時20分水防団待機水位超過10.05mに達し、22時40分境川馬橋観測所においてはん濫注意水位超過10.27m、22時50分避難判断水位超過10.36m、23時10分～23時20分最高水位の10.39mとなった。境川を巡視したが、水防工法を実施するまでには至らなかった。

| 活動時間 | 出動延人数 | 主な活動内容 |
|-------------------|-------|--------|
| 7/14～7/15 約4時間 | 2名 | ・巡視 |



境川左岸
(柳津道の駅付近)



境川左岸
(新境川橋付近)



7月14日からの大雨における水防活動 (岐阜県木曽川右岸地帯水防事務組合柳津東水防団／令和7年7月14日～15日)

○概要

木曽川右岸地帯水防事務組合柳津東水防団は、令和7年7月14日大気の状態が不安定のため、集中豪雨により22時20分水防団待機水位超過10.05mに達し、22時40分境川馬橋観測所においてはん濫注意水位超過10.27m、22時50分避難判断水位超過10.36m、23時10分～23時20分最高水位の10.39mとなった。境川を巡視したが、水防工法を実施するまでには至らなかった。

| 活動時間 | 出動延人数 | 主な活動内容 |
|-------------------|-------|--------|
| 7/14～7/15 約3時間 | 3名 | ・巡視 |



境川左岸
(野瀬前橋付近)



境川左岸
(鶴大橋付近)



7月14日からの大雨における水防活動

(岐阜県木曽川右岸地帯水防事務組合茜部水防団／令和7年7月14日～15日)

○概要

木曽川右岸地帯水防事務組合茜部水防団は、令和7年7月14日大気の状態が不安定のため、集中豪雨により22時20分水防団待機水位超過10.05mに達し、22時40分境川馬橋観測所においてはん濫注意水位超過10.27m、22時50分避難判断水位超過10.36m、23時10分～23時20分最高水位の10.39mとなった。境川を巡視したが、水防工法を実施するまでには至らなかった。

| 活動時間 | 出動延人数 | 主な活動内容 |
|-------------------|-------|--------|
| 7/14～7/15 約4時間 | 5名 | ・巡視 |



境川左岸
(千成橋付近)




7月14日からの大雨における水防活動 (岐阜県木曽川右岸地帯水防事務組合厚見水防団／令和7年7月14日～15日)

○概要

木曽川右岸地帯水防事務組合厚見水防団は、令和7年7月14日大気の状態が不安定のため、集中豪雨により22時20分水防団待機水位超過10.05mに達し、22時40分境川馬橋観測所においてはん濫注意水位超過10.27m、22時50分避難判断水位超過10.36m、23時10分～23時20分最高水位の10.39mとなった。境川を巡視したが、水防工法を実施するまでには至らなかった。

| 活動時間 | 出動延人数 | 主な活動内容 |
|-------------------|-------|--------|
| 7/14～7/15 約4時間 | 3名 | ・巡視 |



7月14日からの大雨における水防活動

(岐阜県木曽川右岸地帯水防事務組合長森南水防団／令和7年7月14日～15日)

○概要

木曽川右岸地帯水防事務組合長森南水防団は、令和7年7月14日大気の状態が不安定のため、集中豪雨により22時20分水防団待機水位超過10.05mに達し、22時40分境川馬橋観測所においてはん濫注意水位超過10.27m、22時50分避難判断水位超過10.36m、23時10分～23時20分最高水位の10.39mとなった。境川を巡視したが、水防工法を実施するまでには至らなかった。

| 活動時間 | 出動延人数 | 主な活動内容 |
|-------------------|-------|--------|
| 7/14～7/15 約3時間 | 16名 | ・巡視 |



境川右岸
(境川・三井川合流地点付近)



境川右岸
(天王寺橋付近)



長森南中付近



水防活動実施状況

<都道府県管理河川>

7月10日からの大雨における水防活動

| 都道府県 | 水 系 | 河 川 | 水防団等名 | 実施日時 | 主な活動内容 |
|------|-------|-------|--------|------|---------------------|
| 群馬 | -(内水) | -(内水) | 太田市消防団 | 7/10 | 土のう積み(110袋)、危険箇所の表示 |

7月14日からの大雨における水防活動

| 都道府県 | 水 系 | 河 川 | 水防団等名 | 実施日時 | 主な活動内容 |
|------|-----|---------|--------|----------------------|--------|
| 岐阜 | 木曽川 | 三井川 | 上中屋水防団 | 7/14 22:40~7/15 2:00 | 巡視 |
| 岐阜 | 木曽川 | 境川 | 岐南東水防団 | 7/14 22:40~7/15 2:00 | 巡視 |
| 岐阜 | 木曽川 | 境川 | 岐南西水防団 | 7/14 22:40~7/15 2:00 | 巡視 |
| 岐阜 | 木曽川 | 境川 | 厚見水防団 | 7/14 22:40~7/15 2:00 | 巡視 |
| 岐阜 | 木曽川 | 境川 | 長森南水防団 | 7/14 22:40~7/15 1:20 | 巡視 |
| 岐阜 | 木曽川 | 境川 | 笠松水防団 | 7/14 22:50~7/15 2:00 | 巡視 |
| 岐阜 | 木曽川 | 境川 | 門間水防団 | 7/14 22:50~7/15 2:00 | 巡視 |
| 岐阜 | 木曽川 | 境川 | 柳津西水防団 | 7/14 22:50~7/15 2:00 | 巡視 |
| 岐阜 | 木曽川 | 境川 | 柳津東水防団 | 7/14 22:50~7/15 2:00 | 巡視 |
| 岐阜 | 木曽川 | 境川 | 茜部水防団 | 7/14 22:50~7/15 2:00 | 巡視 |
| 静岡 | 富士川 | 潤井川(ほか) | 富士市水防団 | 7/15 6:00~11:00 | パトロール |