

平成25年台風18号災害報告 第2報

※内水被害や都市水害に関する追報



国土交通省 近畿地方整備局 河川部



貴志川(和歌山県紀の川市貴志川町 内水による浸水状況)



こはたいけ

山科川(京都市伏見区木幡池 内水排水状況)

※本資料中の数字は、速報値であり今後の精査により変更することがあります。

1. 内水の主な被害状況

台風18号により近畿管内の各地で内水被害が発生。

京都府福知山市荒河地区周辺



京都府綾部市栗町周辺



京都府京都市伏見区木幡池周辺



京都府井手町山城大橋周辺



京都府京田辺市玉水橋周辺



和歌山県紀の川市貴志川町周辺



2. 内水に対する国交省の排水ポンプ車の派遣

自治体からの要請を受けて近畿管内の内水はん濫箇所に排水ポンプ車を派遣。

兵庫県豊岡市 円山川




京都市伏見区 山科川



京都府福知山市 由良川



和歌山県紀の川市 貴志川



国交省のポンプ車の出動台数(河川関係)

延べ台数	実台数
46	21

3. 都市域での浸水被害

京都市営地下鉄東西線及び京阪電鉄京津線 御陵駅～山科駅間の浸水被害等により地下鉄東西線が9月19日午後9時30分まで運休。京阪京津線は9月25日時点で運休中。



近畿運輸局提供



京阪電鉄京津線の
浸水状況

近畿運輸局提供




京阪電鉄御陵駅の
浸水状況

京都市交通局提供



京都市営地下鉄東西線
の浸水状況



山科雨量観測所

平成25年9月25日作成

国土交通省 近畿地方整備局 河川部

〒540-8586 大阪府中央区大手前1丁目5-44

問い合わせ (06)6942-1141(代) 河川計画課内