

名取川における河道内民地伐採の対応 について

Keywords : 流下能力の確保, 樹木伐採・除根

● Before



● After



名取川の広瀬川合流点より上流部の高水敷は、樹林化による流下阻害や周辺からの視認性が悪く治安に対する懸念等が解消されない状態にあった。「防災・減災、国土強靱化のための3ヵ年 緊急対策」の施策を受け、伐採エリアの用地調査・コロナ渦の対応も含め、土地所有者の承諾を得る等の調整を経て、民地伐採に至れた取り組み事例の報告である。