


小千谷市・長岡市境付近サンプル

任意の地点にクローズアップ可能



表示する情報を自由に切り替え

主な土砂災害発生箇所 (10月27日現在)

☒ 土砂災害発生箇所 (10月27日現在) 砂防部

☒ 斜面崩壊地 (10月24日～10月26日調査) 国土地理院

☐ 河道閉塞箇所 (11月8日現在) 砂防部

☐ 河道閉塞に伴う湛水域 (11月8日現在) 国土地理院

☐ 河道閉塞に伴う湛水域 (10月28日現在) 国土地理院

施設被害等の状況

☒ 一般車両の通行禁止の状況(通行禁止区間) (12月6日現在) 道路局

一般車両の通行禁止

芋川河道閉塞 東竹沢地区サンプル

斜面崩壊地

情報のポップアップ表示が可能

(マークの表示箇所)

芋川東竹沢地区河道閉塞監視画像
(随時更新)

芋川東竹沢地区河道閉塞監視画像 (12月6日9:00現在)

国土交通省 北陸地方整備局

芋川河道閉塞 東竹沢

河道閉塞に伴う湛水域

排水ポンプ設置

芋川東竹沢地区
河道閉塞監視画像 (随時更新)

写真情報

監視機器設置

写真情報

電子
国土 規約 データ

300m

推計震度分布と施設被害状況の重ね合わせ表示


推計震度分布は16年10月23日の本震によるもの。

197
路線番号 210
種別 一般県道
路線名 遅場見附線
区間 板尾市津沢
復旧状況 通行禁止

- ☒ 一般車両の通行禁止の状況(通行禁止区間)
(12月6日現在)  道路局
- ☒ 一般車両の通行禁止の状況(応急復旧済み区間)
(12月6日現在) 
- ☒ 下水道被害箇所
(12月3日)  下水道部
- ☒ 公園等の被害
(10月23日)  都市・地域整備局
- ☒ 推計震度分布
(10月23日の本震)  気象庁
- ☒ 震央位置
(~11月10日)  気象庁

20km


被災宅地危険度判定結果 (市町村別)



下水道施設被害および詳細調査延長 (市町村別)



応急仮設住宅建設状況 (市町村別)



被災建築物応急危険度判定結果 (市町村別)

