

## 現地調査概要

### イ. 報告データの不適切な取扱い関係

番号	電力会社名	発電所名	ダム名	所在県名	調査実施日	現地調査担当官	不適切な取扱いのあったデータの種類
1	東京電力	中津川第二	穴藤ダム	新潟	12月21日	信濃川河川事務所 管理課長 山田 幸男	揚圧力
2	東京電力	安曇	奈川渡ダム	長野	12月21日	千曲川河川事務所 副所長 上原 信司	揚圧力
3	東京電力	水殿	水殿ダム	長野	12月21日	千曲川河川事務所 副所長 上原 信司	揚圧力

### ロ. 河川法の手続き遺漏関係

番号	電力会社名	発電所名	施設名	所在県名	調査実施日	現地調査担当官	主な調査対象行為
1	東北電力	内川	取水堰堤	福島	12月21日	阿賀川河川事務所 副所長 木村 繁	かさ上げ
2	東北電力	奥川第二	取水堰堤	福島	12月22日	阿賀川河川事務所 副所長 木村 繁	越流幅の減少
3	東北電力	杉川	取水堰堤	新潟	12月21日	阿賀野川河川事務所 副所長 向島 光男	かさ上げ
4	東京電力	沢渡	沢渡堰堤	長野	12月21日	千曲川河川事務所 副所長 上原 信司	かさ上げ
5	電源開発	尾上郷	小シウド谷 第一取水堰堤	岐阜	12月21日	富山河川国道事務所 副所長 長谷川 修	水叩き部改築