


能登半島地震の土砂災害に対する災害関連緊急砂防等事業による対策

土砂災害発生状況 (4/18 10:00現在)
石川県64件(人的被害無し・家屋被害2件)



【能登半島地震 概要】
 発生: 平成19年3月25日 9:42
 震源: 能登半島 輪島市南西約30km
 マグニチュード: (M6.9)
 震源深: 約11km
 最大震度: 6強(輪島市等)



災害関連緊急砂防等事業(事業採択箇所)

	所在地	箇所数
●砂防	輪島市	1箇所
●地すべり	七尾市	6箇所
	輪島市	
●急傾	七尾市	8箇所
	輪島市	
	羽咋郡志賀町	
計		15箇所

能登半島地震災害における国土交通省による支援状況



国土交通省防災センターでの指揮
(冬柴国土交通大臣)



石川県庁での会談
(吉田国土交通政務官)

前項位置 22.輪島市 深見町 深見にて、ヘリ調査撮影



現地での支援状況
(北陸地整によるヘリ調査)



災害復旧支援のため担当係長を石川県に派遣
(砂防部保全課)