

「平成23年東北地方太平洋沖地震」及び「長野県北部を震源とする地震」に伴う土砂災害について

1. 土砂災害の発生状況

【東北地方太平洋沖地震】

- ・青森県 1件（田子町1）
- ・福島県 5件（白河市3【死者3名、行方不明12名】、福島市1【人家被害1戸】、いわき市1【人家被害38戸】）
- ・栃木県 3件（那須烏山市2【死者2名、人家被害2戸】、さくら市1）
- ・千葉県 8件（旭市3、成田市1、多古町4）
- ・茨城県 1件（水戸市1）

計 18件（【死者5名、行方不明12名】）

【長野県北部地震】

- ・新潟県 11件（津南町4、十日町市6【人家被害2戸】、南魚沼市1）
- ・長野県 3件（栄村3）

計 14件

合計 32件（【死者5名、行方不明12名】）

2. 砂防関連施設の点検

直轄事務所及び各都県による砂防関連施設の点検を実施

直轄事務所 1,952箇所 点検完了

16都県 3,310箇所

（予定箇所4,307箇所のうち、77%の進捗）

・県管理施設の一部に変状を確認。

3. 天然ダム発生等の有無の現地調査

- ・「岩手・宮城内陸地震（H20）」や「新潟中越地震（H16）」で天然ダムが発生した箇所については大きな変状なし
- ・震度6強以上のエリアを中心に、ヘリによる土砂災害の調査を実施中。多数の山腹崩壊が見られた。（別添-1）

福島県白河市で発生した土砂崩壊について (3月14日現在) 別添ー1

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い発生した土砂崩壊により死者3名、行方不明者12名

位置図



調査日: 3月14日(月)
調査者: 砂防部、国総研・土木研究所の専門家
調査概要: 揺れの大きかった斜面では、多数の崩壊が確認された。

白河市における主な土砂災害

はのきだいら

葉ノ木平地区

- ・幅約70m、高さ約100m
- ・被害: 死者2名、行方不明者11名

おかのうち

岡ノ内地区

- ・死者1名、行方不明者1名

