厚真川左支川・日高幌内川　河道閉塞箇所の現状と対応

10月2日12:00現在

●現地調査　ヘリ及び地上からの調査

ヘリによる河道閉塞調査（10/1）

UAVによる河道閉塞調査（9/25）

土砂災害専門家による調査（9/16）

●監視機器設置　監視カメラ（上下流）、水位計（上下流）を設置完了



上流側　監視カメラ設置完了状況

下流側 水位計（水圧式）、標尺設置完了状況

上流側 水位計（水位観測ブイ）設置準備状況

厚真川左支川・日高幌内川　河道閉塞箇所の現状と対応

10月2日12:00現在