

不動川堰堤群 <京都府淀川>

【所在地】京都府木津川市山城町

【竣工年】1875年(明治8年)

【構造】石堰堤、積石工など

【特徴】淀川水系木津川の支川である不動川流域は、秩父古生層と花崗岩で構成され、風化された真砂土の供給が激しく、下流部では典型的な天井川となり、大阪湾及び淀川の舟運確保の障害となっていました。

そこで、内務省がオランダから招聘した**オランダ人技術者デ・レーケ**は、木津川流域を視察し、不動川にて石堰堤・芝工床固・柵止連束・苗木植付など16工種の試験施工を実施しました。

